

GOT2000 Series Operator Terminals

Human-Machine Interfaces

Installation Manual for Handy GOT GT2505HS-VTBD

Art. no.: 405152 ENG, Version A, 13022019



Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The GOT2000 series operator terminals (GT2505HS-VTBD) are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or other manuals. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only accessories and peripherals specifically approved by Mitsubishi Electric may be used. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products.

In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.



CAUTION:
Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.

Safety Precautions

Design



DANGER

- Some failures of the GOT unit or cable may keep the outputs on or off. Some failures of a touch panel may cause malfunction of the input objects such as a touch switch. An external monitoring circuit should be provided to check for output signals which may lead to a serious accident. Not doing so can cause an accident due to false output or malfunction.
- If a communication fault (including cable disconnection) occurs during monitoring on the GOT, communication between the GOT and PLC CPU is suspended and the GOT becomes inoperative. A system where the GOT is used should be configured to perform any significant operation to the system by using the switches of a device other than the GOT on the assumption that a GOT communication fault will occur. Not doing so can cause an accident due to false output or malfunction.
- Do not use the GOT as the warning device that may cause a serious accident. An independent and redundant hardware or mechanical interlock is required to configure the device that displays and outputs serious warning. Failure to observe this instruction may result in an accident due to incorrect output or malfunction.
- The display section of the GOT is an analog-resistive type touch panel. When multiple points of the display section are touched simultaneously, an accident may occur due to incorrect output or malfunction.
- When programs or parameters of the controller (such as a PLC) that is monitored by the GOT are changed, be sure to reset the GOT, or turn on the unit again after shutting off the power as soon as possible. Not doing so can cause an accident due to false output or malfunction.
- To maintain the safety of the system incorporating the GOT, take measures against unauthorized access from external devices via a network. To maintain the safety against unauthorized access via the Internet, take measures such as installing a firewall.

Mounting



DANGER

- Be sure to shut off all phases of the external power supply used by the system before
 - mounting or removing the GOT to/from the panel.
 - mounting or removing the cable to/from the Handy GOT.
 - Not doing so can cause the unit to fail or malfunction.
- Always turn off the power ON/OFF switch on the connector conversion box before connecting or disconnecting the GOT to it. Connecting or disconnecting the GOT with the power being turned on may result in damage to the unit or malfunctions.



CAUTION

- Use the GOT in the environment that satisfies the general specifications described in this manual. Not doing so can cause an electric shock, fire, malfunction or product damage or deterioration.
- Operate and store the GOT in environments without direct sunlight, high temperature, dust, humidity, and vibrations.

Wiring



DANGER

- Be sure to shut off all phases of the external power supply used by the system before wiring. Failure to do so may result in an electric shock, product damage or malfunctions.
- Make sure to attach the back cover to the Handy GOT before turning on the power and starting operation after the installation or wiring work. Otherwise, electrical shock may be caused.
- The Handy GOT is designed to operate on DC power. Supply power to the power supply, operation switch, and emergency stop switch within the specifications. Not doing so may cause a fire or failure.
- Ground the FG terminal of the Handy GOT with a ground resistance of 100Ω or less by using a drain wire that has a cross-sectional area of 2 mm^2 or more. Do not use common grounding with higher voltage systems. Failure to observe these instructions may cause an electric shock or malfunction.
- Exercise care to avoid foreign matter such as chips and wire cut-offs entering the GOT. Not doing so can cause a short circuit or malfunction.

Wiring



CAUTION

- Correctly wire the GOT power supply section after confirming the rated voltage and terminal arrangement of the product. Not doing so can cause a fire or failure.
- The cable connected to the GOT must be run in ducts or clamped. Not doing so can cause the unit or cable to be damaged due to the dangling, motion or accidental pulling of the cables or can cause a malfunction due to a cable connection fault.
- When you remove a cable from the Handy GOT, do not pull the cable portion. Doing so can cause the GOT or cable to be damaged or can cause a malfunction due to a cable connection fault.

Test Operation



DANGER

- Before performing the test operations of the user creation monitor screen (such as turning ON or OFF bit device, changing the word device current value, changing the settings or current values of the timer or counter, and changing the buffer memory current value), read through the manual carefully and make yourself familiar with the operation method. During test operation, never change the data of the devices which are used to perform significant operation for the system. False output or malfunction can cause an accident.

Startup and Maintenance



DANGER

- When power is on, do not touch the terminals. Doing so can cause an electric shock or malfunction.
- Connect the battery correctly. Do not discharge, disassemble, heat, short, solder or throw the battery into the fire. Incorrect handling may cause the battery to generate heat, burst or take fire, resulting in injuries or fires.
- Before starting cleaning or terminal screw retightening, always switch off the power externally in all phases. Not switching the power off in all phases can cause a unit failure or malfunction. Undertightening can cause a short circuit or malfunction. Overtightening can cause a short circuit or malfunction due to the damage of the screws or unit.

Further Information

More information about the operator terminals of the GOT2000 series and the configuration tool MELSOFT GT Works3 is available free of charge through the internet (<https://eu3.mitsubishielectric.com>).

If you have any questions concerning the installation, configuration or operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.



IP SYSTEMES

8 rue du Colonel Chambonnet – BP67

69672 BRON Cedex

Tel. : 04 72 14 18 00

Fax : 04 72 14 18 01

www.ip-systemes.com – info@ip-systemes.fr

Startup and Maintenance



CAUTION

- Do not disassemble or modify the unit.
Doing so can cause a failure, malfunction, injury or fire.
- Do not touch the conductive and electronic parts of the unit directly.
Doing so can cause a unit malfunction or failure.
- The cables connected to the GOT must be run in ducts or clamped.
Not doing so can cause the unit or cable to be damaged due to the dangling, motion or accidental pulling of the cables or can cause a malfunction due to a cable connection fault.
- When unplugging the cable connected to the GOT, do not hold and pull from the cable portion.
Doing so can cause the unit or cable to be damaged or can cause a malfunction due to a cable connection fault.
- Do not drop the GOT or subject it to strong shock.
A damage of the GOT may result.
- Replace the battery with a battery GT11-50BAT by Mitsubishi electric Co. only.
Use of other batteries may cause a risk of fire or explosion

Operation



CAUTION

- When you operate the Handy GOT while holding it, slide your hand through the hand strap on the back of the GOT to prevent falling.
The hand strap length is adjustable.
- When you carry or operate the Handy GOT, hold its body.
Carrying or operating the Handy GOT while holding its cable may damage the unit or cable.
- Determine whether to use the emergency stop switch of the Handy GOT according to your risk assessment.
- If you use a parallel circuit (to avoid entering the emergency stop status while the Handy GOT is removed), the system may not conform to the safety standards.
Check the safety standards required for your system before use.
- Do not turn off the GOT while data is being written to the storage memory (ROM) or SD card.
Doing so may corrupt the data, rendering the GOT inoperative.

Transportation



CAUTION

- When transporting lithium batteries, make sure to treat them based on the transport regulations.
- Before transporting the GOT, turn the GOT power on and check that the battery voltage status is normal on the Time setting & display screen (utilities screen). In addition, confirm that the adequate battery life remains on the rating plate. Transporting the GOT with the battery voltage low or the battery life reached may destabilize the backup data unstable during transportation.
- A GOT is a precision device. Make sure to transport a GOT in a manner that it will not be exposed to strong impacts. Failure to do so may cause the unit to fail. Check if the unit operates correctly after transportation.


Overview

The Handy GOT (hereinafter abbreviated as GOT) is used as an operation terminal in connection with PLCs or other devices. It is an all-in-one operation terminal that is equipped with the display unit with touch switches integrated with the mechanical keys (operation switches) for inputting a command to a machine.

Model Name	Specifications
GT250SHS-VTBD	Display: 5.7" (640 x 480 dots), TFT color LCD, 65536 colors, built-in battery and backlight Power supply: 24 V DC

Part Names


Front View



No.	Description
①	Keylock switch (2-position switch) Switch for external direct wiring (independent contacts)
②	Emergency stop switch Switch for external direct wiring (independent contacts)
③	Display
④	Touch panel
⑤	Display LED for grip switch This LED is turned ON/OFF in the communication with a controller. Any wiring to control the LED is not required.
⑥	Operation switch 6 switches for external direct wiring (independent contact)
⑦	POWER LED Lit in blue: Power is correctly supplied. Lit in orange: Screen saving Blinks in orange and blue: Backlight failure Not lit: Power is not supplied

Rear View


Environmental protection back cover closed



No.	Description
⑥	External interface connector (round 37 pins, male)
⑥	For external connection cable connection (for PLC, switch and power supply external wiring)
⑦	RS-422/485 interface

Top View


Interface environmental protection cover closed



No.	Description
①	Interface environmental protection cover Cover for the USB port and the SD card.
②	M3 thread for mounting the GT14H-50ESCOV type emergency stop switch guard (option)

Rear View

Environmental protection back cover opened



No.	Description
①	Ethernet communication status LED LED1 ● Data being sent/received LED2 ● Transmission speed 100 Mbps
②	USB interface (Device) For PC connection (connector type: USB Mini-B)
③	USB interface (Host) For data transfer, data storage (connector type: USB-A)
④	SD card access switch Prohibits accessing the SD card before removing the card from the Handy GOT. ON: SD card access allowed (The SD card cannot be removed.) OFF: SD card access prohibited (The SD card can be removed.)
⑤	SD card status LED ● SD card installed ◆ SD card accessed ○ SD card not installed or SD card installed but removal possible
⑥	SD memory card slot

●: LED is ON, ◆: LED is flashing, ○: LED is OFF

No.	Description
①	Battery GT11-50BAT
②	Battery connector
③	Ethernet interface
④	Cable connector for PLC communication Connector for either ③, ⑤ or ⑦ and for selection of the PLC communication type. (Connected to the Ethernet interface before shipping.)
⑤	RS-232 interface

Specifications

General specifications

Item	Specifications	
Ambient temperature	Operating	0 °C to +40 °C
	Storage	-20 °C to +60 °C
Ambient relative humidity	Operating	10 to 90 % (non-condensing)
	Storage	
Vibration resistance		Conforming to IEC 61131-2
	Acceleration (Frequency)	Half amplitude
Under intermittent vibration Sweep count: 10 times in each direction X, Y, and Z	(5 to 8.4 Hz) 9.8 m/s ² (8.4 to 150 Hz)	3.5 mm (5 to 8.4 Hz) — (8.4 to 150 Hz)
Under continuous vibration	(5 to 8.4 Hz) max. 4.9 m/s ² (8.4 to 150 Hz)	1.75 mm (5 to 8.4 Hz) — (8.4 to 150 Hz)
Shock resistance	Conforming to IEC 61131-2 (147 m/s ² (15 g) three times in each direction X, Y, and Z)	
Noise durability	By noise simulator of 1000 Vp-p noise voltage, 1 μs noise width and 30 to 100 Hz noise frequency	
Dielectric withstand voltage	500 V AC for 1 minute between power supply terminals and earth	
Insulation resistance	10 MΩ or higher by 500 V DC insulation resistance tester (Between power supply terminals and earth)	
Grounding	Grounding with a ground resistance of 100 Ω or less by using a ground cable that has a cross-sectional area of 2 mm ² or more. If impossible, connect the ground cable to the control panel.	
Operating atmosphere	No greasy fumes, corrosive gas, flammable gas, excessive conductive dust, and direct sunlight (as well as at storage)	
Operating altitude ①	0 to 2000 m	
Installation location	Inside a control panel	
Overvoltage category ②	II or less	
Pollution degree ③	2 or less	
Cooling method	Self-cooling	

① Do not use or store the GOT under pressures higher than the atmospheric pressure at altitude 0 m. Failure to observe this instruction may cause a malfunction.


② This indicates the section of the power supply to which the equipment is assumed to be connected between the public electrical power distribution network and the machinery within premises. Category II applies to equipment for which electrical power is supplied from fixed facilities. The surge voltage withstand level for up to the rated voltage of 300 V is 2500 V.

③ This index indicates the degree to which conductive material is generated in the environment in which the equipment is used. Pollution level 2 is when only non-conductive pollution occurs. Temporary conductivity caused by condensation must be expected occasionally.

Power Supply Specifications

Item	Specifications	
Voltage	24 V DC (+ 10 %, -15 %)	
Power consumption	Under maximum load	8.4 W or less
	Backlight OFF	7.0 W
Inrush current	Max. 30 A ≤ 2 ms (Operating ambient temperature 25 °C, maximum load)	
Permissible instantaneous power failure time	5 ms or less	


Dimensions



All dimensions are in "mm".

Connection

Overview of Communication Cables



No. Description

①	PLC, inverter, servo amplifier, etc.	
②	PLC connection cable This cable connects the connector conversion box and a controller. The type of cable depends on the controller used. ①	
③	Connector conversion box The connector conversion box supplies power to the Handy GOT, and relays signals from the switches of the GOT.	
④	GT11H-CNB-375 For serial connection GT16H-CNB-375 For Ethernet connection GT16H-CNB-425 For serial or Ethernet connection	
⑤	External cable This cable connects the Handy GOT with the connector conversion box or a relay cable.	
⑥	GT11H-C30-37P Length: 3.0 m GT11H-C60-37P Length: 6.0 m GT11H-C100-37P Length: 10.0 m GT14H-C30-42P Length: 3.0 m GT14H-C60-42P Length: 6.0 m GT14H-C100-42P Length: 10.0 m	For connector conversion box GT16H-CNB-375 or GT11H-CNB-375 or a relay cable.
⑦	Relay cable A relay cable connects an external cable and a controller. This cable must be prepared by the user depending on the controller to be used. For a MELSEC PLC the following cables are available:	
⑧	GT11H-C15R4-8P For FX PLC connection, RS-422, PLC side connector: MINI-DIN 8 pins, Length: 1.5 m GT11H-C15R4-25P For A/QnA CPU connection, RS-422, PLC side connector: D-Sub 25 pins, Length: 1.5 m GT11H-C15R2-6P For MELSEC System Q CPU connection, RS-232, PLC side connector: MINI-DIN 6 pins, Length: 1.5 m	
⑨	External cable (untied wire) For direct connection of a Handy GOT to a controller.	
⑩	GT11H-C30 Length: 3.0 m GT11H-C60 Length: 6.0 m GT11H-C100 Length: 10.0 m	

① For details, refer to the GOT2000 Series Handy GOT Connection Manual for GT Works3 Version1.

Selection between RS-232, RS-422/485 and Ethernet connection

The GT2505HS-V can be connected to a controller with either of RS-232, RS-422/485 or Ethernet connection. The selection between the connection types is made using the cable connector for PLC communication behind the environmental protection back cover (refer to "Rear view" on the previous page). Ethernet connection is selected before shipping.

The available connection type differs depending on the external cable to be used.

GT14H-C□□-42P: Ethernet connection

GT11H-C□□-37P: RS-232 connection or RS-422 connection

GT11H-C□□: RS-232 connection or RS-422 connection

- For switching between the connection type, make sure to turn off the Handy GOT power before disconnecting or connecting the cable connector for PLC communication under the environmental protection back cover. Disconnecting or connecting the cable connector without turning off the Handy GOT power causes a failure. The selected connection method (RS-232 connection, RS-422/485 connection or Ethernet connection) is applied when the Handy GOT power is turned on.


- The connector can be checked through the window when the environmental protection back cover is closed. It can be used as a method to check the connection type from the outside of the Handy GOT.

Connection of the External Cable

① Check that the 24 V DC power to the external cable is OFF.

② Insert the external cable adjusting the triangle marks of the GOT side connector and cable side connector. (The connectors are locked after inserted.)


For GT11H-C□□-37P:
Connecting to relay cable or connector conversion box




Removal of the External Cable

① Check that the 24 V DC power to the external cable is OFF.

② Remove the cable side connector while turning the body part with a triangle mark to the left.



Switch wiring



NOTE Emergency stop switch wiring


The internal contacts ES1B, ES2B, and ES3B of the connector conversion box GT16H-CNB-42S are closed when the power switch of the connector conversion box is turned OFF or the connector conversion box is not supplied with power (POWER LED turns off).

When the connector conversion box GT11H-CNB-375 or GT16H-CNB-375 is used, a circuit outside the connector conversion box must be provided by the user to avoid emergency stop while the Handy GOT is being removed.

Connection to the Power supply


Connect the external power supply to the connector conversion box, the relay cable or the external cable (untied wire).

The following figure shows an example of feeding with external power.




Grip switch

The grip switch is on the side surface of the Handy GOT and can be wired to an input of the PLC, an external device etc.



The grip switch is a 3-position switch as shown below.




When the external cable is not connected, contacts are always open regardless of the grip switch status.

Keylock switch

The keylock switch has two positions.

- When the key is on the left: KSW-1 and KSW-C are connected.
- When the key is on the right: KSW-2 and KSW-C are connected.

In the wiring example in the following figure the switch is set to the left.



When the external cable is not connected, contacts are always open regardless of the keylock switch.

The key can only be inserted and removed when the switch is set to the left side.

Signal Allocation of External Cables GT11H-C□□

The cables GT11H-C30, GT11H-C60 and GT11H-C100 have untied wires (31-core type). The arrangement of the colors for two-colored wires is as follows.



Marking		Signal name	Description / Remark
Color	Type	RS-422	RS-232
Shield		FG (Shield)	Frame ground
W/R	A	TXD+ (SDA)	TXD (SD)
W/BK	A	TXD- (SDB)	DTR (ER)
GY/R	A	RTS+ (RSA)	RXD (RD)
GY/BK	A	RTS- (RSB)	DSR (DR)
O/R	A	RXD+ (RDA)	RTS (RS)
O/BK	A	RXD- (RDB)	CTS (CS)
Y/R	A	CTS+ (CSA)	—
Y/BK	A	CTS- (CSB)	—
PK/R	A	SG	Signal ground
W/R	B	SW-COM (common)	
W/BK	B	SW1 (Operation switch 1)	
GY/R	B	SW2 (Operation switch 2)	
GY/BK	B	SW3 (Operation switch 3)	
PK/BK	A	SW4 (Operation switch 4)	
BK (see note below)		24G (24 V DC -)	24 V DC power supply (negative pole)
Purple		ES-1 (Emergency stop switch)	1st contact (normally closed)
Orange		ES-1 (Emergency stop switch)	2nd contact (normally closed)
Gray		ES-2 (Emergency stop switch)	1st contact (normally open)
Blue		ES-2 (Emergency stop switch)	2nd contact (normally open)
Brown		DSW-1 (Grip switch)	
Yellow		DSW-1 (Grip switch)	
Green		DSW-2 (Grip switch)	
Red (see note below)		DSW-2 (Grip switch)	2nd contact (normally open)
White		KSW-C (keylock switch)	Common
Black (see note below)		KSW-1 (keylock switch)	Normally closed contact
Light blue		KSW-2 (keylock switch)	Normally open contact
Yellow green		—	Vacant
Pink		—	Vacant
O/R	B	SW5 (Operation switch 5)	
O/BK	B	SW6 (Operation switch 6)	Operation switches
Red (see note below)		24+ (24 V DC +)	24 V DC power supply (positive pole)

NOTE Red and black wires

Red and black wires are used for the power supply as well as for the grip switch (DSW-2) and the keylock switch (KSW-1).

However, because of the different sizes of the wires (power supply: 0.5 mm², DSW-2 and KSW-1: 0.16 mm²) these wires cannot be confounded.

Bediengeräte der GOT2000-Serie

Installationsanleitung für Handbediengerät GT2505HS-VTBD

Art. Nr.: 405152 GER, Version A, 13022019



Sicherheitshinweise

Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte

Diese Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in dieser Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die grafischen Bediengeräte der GOT2000-Serie (GT2505HS-VTBD) sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in der vorliegenden Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung der in den Handbüchern angegebenen allgemeinen Betriebsbedingungen. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, getestet, geprüft und dokumentiert. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in dieser Installationsanleitung angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von Mitsubishi Electric empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

In dieser Installationsanleitung befinden sich Hinweise, die für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:
Warnung vor einer Gefährdung des Anwenders
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Anwenders führen.



ACHTUNG:
Warnung vor einer Gefährdung von Geräten
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Bediengeräten der GOT2000-Serie und der Programmier-Software MELSOFT GT Works3 stehen Ihnen im Internet kostenlos zur Verfügung (<https://de3a.mitsubishielectric.com>).

Sollten sich Fragen zur Installation, Konfiguration oder Betrieb der Bediengeräte der GOT2000-Serie ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner zu kontaktieren.

Sicherheitshinweise

Planung



GEFAHR

- Durch ein defektes GOT oder Anschlusskabel kann evtl. ein Ausgang nicht korrekt ein- oder ausgeschaltet werden.
Defekte des Touchscreens können Fehlfunktionen der Eingabeobjekte, wie etwa Taster oder Schalter, verursachen.
Sehen Sie deshalb bei Ausgängen, bei denen dadurch ein gefährlicher Zustand eintreten kann, Überwachungseinrichtungen vor.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es durch nicht korrekt schaltende Ausgänge oder andere Fehlfunktionen zu Unfällen kommen.
- Bei einer Störung der Kommunikation zwischen dem GOT und der SPS (einschließlich einer Unterbrechung des Anschlusskabels) ist keine Bedienung mehr über das GOT möglich.
In einem System, in dem ein Bediengerät verwendet wird, muss ständig mit einem Kommunikationsfehler gerechnet werden. Wichtige Schaltvorgänge dürfen daher nicht durch das Bediengerät gesteuert werden.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es durch nicht korrekt schaltende Ausgänge oder andere Fehlfunktionen zu Unfällen kommen.
- Verwenden Sie ein GOT nicht zur Anzeige von Meldungen, die vor schweren Schäden warnen sollen. Zur Anzeige oder Ausgabe dieser Warnungen sind unabhängige Geräte oder mechanische Vorrichtungen erforderlich.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es durch nicht korrekt angezeigte Warnmeldungen zu Unfällen kommen.
- Die Anzeige des GOT ist ein analog-resistiver Touchscreen.
Wenn mehrere Punkte der Anzeige gleichzeitig berührt werden, kann es durch nicht korrekt schaltende Ausgänge oder andere Fehlfunktionen zu Unfällen kommen.
- Wenn Programme oder Parameter der Steuerung (wie etwa eine SPS), die durch das GOT überwacht wird, geändert werden, muss beim GOT ein Reset ausgeführt oder so bald wie möglich die Versorgungsspannung des Geräts aus- und wieder eingeschaltet werden.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es durch nicht korrekt schaltende Ausgänge oder andere Fehlfunktionen zu Unfällen kommen.
- Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, damit die Sicherheit des Systems, einschließlich des GOT, gegenüber unerlaubten Zugriffen von externen Geräten über ein Netzwerk immer gegeben ist.
Ergreifen Sie Maßnahmen, wie die Installation einer Firewall, um die Sicherheit gegenüber unerlaubten Zugriffen über das Internet aufrecht zu erhalten.



ACHTUNG

- Verlegen Sie Signal- und Datenleitungen getrennt von Leitungen, die Wechselspannungen oder hohe Spannungen bzw. Ströme führen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Störungen auftreten, die zu Fehlfunktionen führen können.
- Betätigen Sie die Schaltelemente auf der Anzeige nicht mit harten oder spitzen Gegenständen, wie z. B. einem Schraubendreher oder Kugelschreiber.
Dadurch kann die Anzeige beschädigt werden oder es kann zu einem Ausfall der Anzeige kommen.
- Wenn das GOT an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen ist, bestehen je nach Systemkonfiguration Einschränkungen bei der Einstellung der IP-Adresse.
Einzelheiten hierzu enthält das folgende Handbuch: *GOT2000 – Connection manual*.
- Schalten Sie die Steuerungen und die Netzwerkgeräte ein, bevor das GOT die Kommunikation aufnimmt, damit sie zu diesem Zeitpunkt kommunikationsbereit sind.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es beim GOT zu einem Kommunikationsfehler kommen.

Montage



GEFAHR

- Schalten Sie externe Versorgungsspannungen des Systems allpolig ab, bevor Sie
 - das Bediengerät anschließen oder entfernen.
 - das Verbindungskabel zwischen dem Bediengerät und der Steuerung anschließen oder entfernen.
 Wenn dies nicht beachtet wird, können Defekte oder Brände auftreten.
- Die am Bediengerät angeschlossenen Kabel müssen in Kabelkanäle verlegt oder sicher befestigt werden.
Durch lose und baumelnde Kabel oder versehentliches Ziehen am Kabel können das Bediengerät oder das Kabel beschädigt werden.
Unzureichende Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen.
- Beim Trennen der Steckverbindung zwischen Handbediengerät und Kabel darf nicht am Kabel gezogen werden.
Dadurch können das Bediengerät oder das Kabel beschädigt werden oder es können durch unzureichende Verbindungen Fehlfunktionen auftreten.



ACHTUNG

- Betreiben Sie das GOT nur in einer Umgebung, in der die in dieser Installationsanleitung angegebenen Umgebungsbedingungen eingehalten werden.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Stromschläge, Brände, Fehlfunktionen oder Defekte des GOT auftreten.
- Betreiben und lagern Sie ein GOT in Umgebungen ohne direktes Sonnenlicht, hohen Temperaturen, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit und Vibrationen.

Verdrahtung



GEFAHR

- Schalten Sie vor der Verdrahtung externe Versorgungsspannungen des Systems allpolig ab.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Stromschläge, Fehlfunktionen oder Defekte des GOT auftreten.
- Vor dem Einschalten der Versorgungsspannung und der ersten Bedienung muss die hintere Abdeckung des GOT geschlossen werden.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Stromschläge auftreten.
- Ein Handbediengerät ist für den Betrieb an Gleichspannung ausgelegt.
Achten Sie beim Anschluss der Versorgungsspannung sowie der Spannungen für die Funktionstasten und den NOT-AUS-Schalter darauf, dass die zulässigen Werte eingehalten werden.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Brände oder Fehlfunktionen auftreten.



- Erden Sie das Handbediengerät über den FG-Anschluss mit einer Erdungsleitung mit einem Mindestquerschnitt von 2 mm². Der Erdungswiderstand darf maximal 100 Ω betragen. Führen Sie keine gemeinsame Erdung mit Systemen aus, die mit höheren Spannungen betrieben werden.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Stromschläge oder Fehlfunktionen auftreten.
- Achten Sie darauf, dass keine Bohrspäne oder Drahtreste in ein Bediengerät eindringen.
Dies könnte Brände, Ausfälle oder Fehlfunktionen verursachen.

Verdrahtung



ACHTUNG

- Achten Sie beim Anschluss der Versorgungsspannung auf die Höhe und die Polarität der Spannung.
Wenn dies nicht beachtet wird, können Defekte oder Brände auftreten.
- Die am Bediengerät angeschlossenen Kabel müssen in Kabelkanäle verlegt oder sicher befestigt werden.
Durch lose und baumelnde Kabel oder versehentliches Ziehen am Kabel können das Bediengerät oder das Kabel beschädigt werden.
Unzureichende Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen.
- Beim Trennen der Steckverbindung zwischen Handbediengerät und Kabel darf nicht am Kabel gezogen werden.
Dadurch können das Bediengerät oder das Kabel beschädigt werden oder es können durch unzureichende Verbindungen Fehlfunktionen auftreten.

Testbetrieb



GEFAHR

- Lesen Sie vor dem Test von Anwendungs-Bildschirmmasken (z.B. dem Ein- oder Ausschalten von Bit-Operanden, dem Ändern der Werte von Wort-Operanden, dem Ändern von Ist- oder Sollwerten von Timern oder Countern oder der Änderung von Pufferspeicherinhalten) sorgfältig die Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit der Bedienung vertraut.
Ändern Sie während des Testbetriebs niemals Daten von Operanden, durch die wichtige Funktionen des Systems gesteuert werden. Fehlerhaft angesteuerte Ausgänge oder andere Fehlfunktionen können zu Unfällen führen.

Inbetriebnahme und Wartung



GEFAHR

- Berühren Sie bei eingeschalteter Versorgungsspannung nicht die Anschlussklemmen.
Dies kann Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen.
- Schließen Sie die Batterie korrekt an. Die Batterie darf nicht entladen, zerlegt, erhitzt oder kurzgeschlossen werden. Löten Sie nicht an der Batterie und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
Durch falsche Handhabung kann die Batterie Hitze entwickeln, platzen oder sich entzünden, was wiederum Verletzungen oder Brände verursachen kann.
- Schalten Sie vor dem Reinigen oder dem Nachziehen von Klemmenschrauben die Versorgungsspannung allpolig ab.
Wird die Versorgungsspannung nicht komplett abgeschaltet, können Defekte und Fehlfunktionen auftreten.
Lose Schrauben können Kurzschlüsse oder Störungen verursachen.
Zu fest angezogene Schrauben können durch Beschädigungen der Schrauben oder des Geräts ebenfalls Kurzschlüsse oder Störungen verursachen.

Inbetriebnahme und Wartung



ACHTUNG

- Öffnen Sie und verändern Sie das Gerät nicht.**
Dies kann zu Defekten, Fehlfunktionen, Verletzungen oder Bränden führen.
- Berühren Sie keine leitfähigen oder elektronischen Komponenten des Geräts.**
Dies kann zu Defekten und Fehlfunktionen führen.
- Die am Bediengerät angeschlossenen Kabel müssen in Kabelkanäle verlegt oder sicher befestigt werden.**
Durch lose und baumelnde Kabel oder versehentliches Ziehen am Kabel können das Bediengerät oder das Kabel beschädigt werden. Unzureichende Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen.
- Beim Trennen der Steckverbindung zwischen GOT und Kabel darf nicht am Kabel gezogen werden.**
Dadurch können das Bediengerät oder das Kabel beschädigt werden oder es können durch unzureichende Verbindungen Fehlfunktionen auftreten.
- Lassen Sie das GOT nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.**
Die kann zu Beschädigungen des GOTs führen.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie des Typs GT11-50BAT von Mitsubishi Electric.**
Das Verwenden einer anderen Batterie kann das Risiko eines Brandes oder einer Explosion erhöhen.

Betrieb



ACHTUNG

- Wenn Sie das Handbediengerät zur Bedienung halten, führen Sie Ihre Hand durch die Halteschlaufe auf der Rückseite des Bediengeräts, um zu verhindern, dass es herunterfällt. Die Länge der Schlaufe ist verstellbar.**
- Fassen Sie das Handbediengerät am Gehäuse an, wenn Sie es tragen oder bedienen.**
Falls das Handbediengerät zum Bedienen oder Tragen am Kabel gehalten wird, kann das Gerät oder das Kabel beschädigt werden.
- Ob Sie den NOT-AUS-Schalter des Handbediengeräts verwenden, sollten Sie unter Beachtung Ihrer Risikobewertung entscheiden.**
- Falls Sie eine parallele Schaltung verwenden (um zu verhindern, dass beim Entfernen des Handbediengeräts ein NOT-AUS ausgelöst wird), entspricht das System eventuell nicht mehr den Sicherheitsstandards. Prüfen Sie die für Ihr System erforderlichen Sicherheitsstandards, bevor Sie eine solche Schaltung verwenden.**
- Schalten Sie das GOT nicht aus, während Daten in den Speicher (ROM) oder die SD-Speicherkarte geschrieben werden.**
Falls dies nicht beachtet wird, können die Daten beschädigt und dadurch das GOT funktionsunfähig werden.

Transport



ACHTUNG

- Beachten Sie beim Transport von Lithiumbatterien die Vorschriften.**
- Schalten Sie vor einem Transport des GOT das Bediengerät ein und prüfen Sie auf der System-Bildschirmseite „Time setting & display“ die Batteriespannung. Achten Sie auch darauf, dass die Restlebensdauer der Batterie ausreichend ist (Angabe auf dem Typenschild). Wird ein GOT mit entladener Batterie oder mit einer Batterie, deren Lebensdauer überschritten ist, transportiert, besteht die Gefahr eines Datenverlusts während des Transports.**
- Ein GOT ist ein Präzisionsgerät. Transportieren Sie ein GOT so, dass es keinen starken Stößen ausgesetzt wird. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Geräteausfällen kommen. Prüfen Sie nach einem Transport, ob das Bediengerät noch einwandfrei funktioniert.**


Übersicht

Ein Handbediengerät (nachfolgend als GOT bezeichnet) wird in Verbindung mit einer SPS oder anderen Geräten als Bedien-Terminal verwendet. Es ist eine Komplettlösung mit Touchscreen und zusätzlichen mechanischen Funktions-tasten zur Bedienung von Maschinen.

Typ	Technische Daten
GT250HS-VTBD	Anzeige: 115,2 x 86,4 mm (5,7") (640 x 480 Pixel), TFT Farb-LCD, 65536 Farben, integrierte Batterie und Hintergrundbeleuchtung Spannungsversorgung: 24 V DC

Bedienelemente


Vorderansicht



Nr.	Beschreibung
①	Schlüsselschalter (2 Stellungen) Schalter für direkten externen Anschluss (potentialfreie Kontakte)
②	NOT-AUS-Schalter Schalter für direkten externen Anschluss (potentialfreie Kontakte)
③	Anzeige
④	Touchscreen
⑤	Statusanzeige (LED) für den Totmannschalter Diese LED wird bei der Kommunikation mit einer Steuerung eingeschaltet. Eine Verdrahtung zur Steuerung dieser LED ist nicht erforderlich.
⑥	Funktions-tasten 6 Taster für direkten externen Anschluss (potentialfreie Kontakte)
⑦	POWER LED Leuchtet blau: Versorgungsspannung ist EIN. Leuchtet orange: Bildschirmschoner ist aktiviert Blinkt orange/blau: Hintergrundbeleuchtung defekt Leuchtet nicht: Versorgungsspannung ist AUS

Rückansicht


Hinter Gehäuseabdeckung geschlossen



Nr.	Beschreibung
⑥	37-poliger runder Stecker für das Anschlusskabel
⑦	Zur Verbindung mit der SPS, zur Spannungsversorgung des GOT und zum Anschluss der Schalter.
⑧	RS422/485-Schnittstelle

Draufsicht


Schutzabdeckung der Schnittstelle geschlossen



Nr.	Beschreibung
①	Schutzabdeckung der Schnittstelle Abdeckung der USB-Schnittstelle und der SD-Speicherkarte.
②	M3-Gewinde zur Befestigung des optionalen Betätigungs-schutzes GT14H-50ESCOV für den NOT-AUS-Schalter

Draufsicht

Schutzabdeckung der Schnittstelle geöffnet




Nr.	Beschreibung	
①	Status-LED für Ethernet-Kommunikation	LED1 ● Daten werden gesendet/empfangen LED2 ● Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
②	USB-Schnittstelle (Gerät) Zur Verbindung mit einem PC (Steckverbindung: USB-Mini-B-Buchse)	
③	USB-Schnittstelle (Host) Zum Übertragen oder Sichern von Daten (Steckverbindung: USB-A-Buchse)	
④	Schalter zum Sperren der SD-Speicherkarte Verhindert den Zugriff auf die SD-Karte, damit die Karte aus dem Handbediengerät entfernt werden kann. EIN (ON): Zugriff auf SD-Karte erlaubt (Die SD-Karte kann nicht entfernt werden.) AUS (OFF): Zugriff auf SD-Karte gesperrt (Die SD-Karte kann entfernt werden.)	
⑤	Status-LED für SD-Karte	● SD-Karte ist installiert ◆ Auf SD-Karte wird zugegriffen ○ SD-Karte ist nicht installiert oder SD-Karte ist installiert, kann aber entfernt werden
⑥	Steckplatz für SD-Speicherkarte	

●: LED leuchtet, ◆: LED blinkt, ○: LED leuchtet nicht

Rückansicht

Hinter Gehäuseabdeckung geöffnet



Nr.	Beschreibung
①	Batterie GT11-50BAT
②	Batterieanschluss
③	Ethernet-Schnittstelle
④	Steckverbindung für die Kommunikation mit der SPS Stecker für die Schnittstelle ③, ⑤ oder ⑦ und zur Auswahl der Kommunikationsart mit der SPS. (Bei der Auslieferung des GOT ist die Ethernet-Schnittstelle angeschlossen.)
⑤	RS232-Schnittstelle

Technische Daten

Allgemeine Betriebsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	
Umgebungs-temperatur	im Betrieb 0 °C bis +40 °C bei Lagerung -20 °C bis +60 °C	
Zulässige relative Luft-feuchtigkeit	im Betrieb 10 bis 90 % (ohne Kondensation) bei Lagerung	
Vibrationsfestigkeit	Gemäß IEC 61131-2	
	Beschleunigung (Frequenz)	Halbamplitude
Intermittierende Vibration	(5 bis 8,4 Hz) Zyklus: je 10 mal in Richtung X, Y und Z	3,5 mm (5 bis 8,4 Hz) (8,4 bis 150 Hz)
Andauernde Vibration	— (5 bis 8,4 Hz) max. 4,9 m/s ² (8,4 bis 150 Hz)	1,75 mm (5 bis 8,4 Hz) — (8,4 bis 150 Hz)
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC 61131-2 (147 m/s ²) (15 g), je 3 mal in Richtung X, Y und Z	
Störfestigkeit	1000 Vpp Störspannung, geprüft mit Rauschgenerator (1 µs Rauschbreite bei Rauschfrequenz 30 bis 100 Hz)	
Spannungsfestigkeit	500 V AC für 1 Minute zwischen den Anschlüssen der Versorgungsspannung und Erde	
Isolationswiderstand	Mind. 10 MΩ, geprüft mit 500 V DC Isolationswiderstandsmessgerät (zwischen den Anschlüssen der Versorgungsspannung und Erde)	
Erdung	Erdung mit einem Erdungswiderstand von max. 100 Ω durch eine Erdungsleitung mit einem Mindestquerschnitt von 2 mm ² . Wenn dies nicht möglich ist, schließen Sie die Erdungsleitung an den Schaltschrank an.	
Umgebungsbedingungen	Keine fetthaltigen Dämpfe, entzündliche Gase, kein übermäßiger leitfähiger Staub sowie direktes Sonnenlicht (dies gilt auch für die Lagerung)	
Aufstellhöhe ①	0 bis 2000 m	
Einbauort	Im Schaltschrank	
Überspannungskategorie ②	II oder niedriger	
Störgrad ③	2 oder niedriger	
Kühlmethode	Selbstkühlung	

① Betreiben oder lagern Sie ein GOT nicht unter einem höheren Luftdruck, wie den, der auf einer Höhe von 0 m herrscht. Falls dies nicht beachtet wird, können Fehlfunktionen auftreten.


② Die Überspannungskategorie gibt an, in welchem Bereich der Spannungsversorgung vom öffentlichen Netz bis zur Maschine das Gerät angeschlossen ist. Kategorie II gilt für Geräte, die ihre Spannung aus einem festen Netz beziehen. Die Überspannungsfestigkeit für Geräte, die mit Spannungen bis 300 V betrieben werden, ist 2500 V.

③ Der Störgrad ist ein Index für den Grad der Störungen, die vom Modul an die Umgebung abgegeben werden. Störgrad 2 gibt an, dass keine Störungen induziert werden. Bei Kondensation kann es jedoch zu induzierten Störungen kommen.

Technische Daten der Spannungsversorgung

Merkmal	Technische Daten	
Spannung	24 V DC (+ 10 %, -15 %)	
Leistungsaufnahme	Bei maximaler Last	max. 8,4 W
	Bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung	7,0 W
Einschaltstrom		Max. 30 A ≤ 2 ms (Umgebungstemperatur im Betrieb 25 °C, maximale Last)
Zulässige Spannungsausfallzeit	Maximal 5 ms	


Abmessungen



Alle Abmessungen sind in der Einheit „mm“ angegeben.

Anschluss

Übersicht der Verbindungskabel



Nr.	Beschreibung
①	SPS, Frequenzumrichter, Servoverstärker etc.
②	Verbindungskabel zur SPS Dieses Kabel verbindet den Kabeladapter mit einer Steuerung. Die Art des Kabels hängt von der verwendeten Steuerung ab. ^①
③	Kabeladapter Der Kabeladapter versorgt das Handbediengerät mit Spannung und leitet Signale von den Schaltern des Bediengeräts weiter.
④	GT11H-CNB-375 Für eine serielle Verbindung GT16H-CNB-375 Für eine Ethernet-Verbindung GT16H-CNB-425 Für eine serielle oder Ethernet-Verbindung
⑤	Externes Kabel Dieses Kabel verbindet das Handbediengerät mit einem Kabeladapter oder Verbindungskabel.
⑥	GT11H-C30-37P Länge: 3,0 m Für Kabeladapter GT16H-CNB-375 oder GT11H-CNB-375 oder ein Verbindungskabel. GT11H-C60-37P Länge: 6,0 m GT11H-C100-37P Länge: 10,0 m GT14H-C30-42P Länge: 3,0 m Für Kabeladapter GT16H-CNB-425 GT14H-C60-42P Länge: 6,0 m GT14H-C100-42P Länge: 10,0 m
⑦	Verbindungskabel zur SPS Ein Verbindungskabel verbindet ein externes Kabel mit einer Steuerung. Dieses Kabel ist abhängig von der verwendeten Steuerung und muss vom Anwender bereitgestellt werden. Für eine MELSEC SPS sind die folgenden Kabel erhältlich:
⑧	GT11H-C15R4-8P Zum Anschluss einer FX-SPS, RS422, Anschluss an SPS: MINI-DIN-Stecker, 8-polig, Länge: 1,5 m GT11H-C15R4-25P Zum Anschluss einer A/QnA-CPU, RS422, Anschluss an SPS: D-SUB-Stecker, 25-polig, Länge: 1,5 m GT11H-C15R2-6P Zum Anschluss einer CPU des MELSEC System Q, RS232, Anschluss an SPS: MINI-DIN-Stecker, 8-polig, Länge: 1,5 m
⑨	Externes Kabel (offenes Kabelende) Zum direkten Anschluss eines Handbediengeräts an eine Steuerung.
⑩	GT11H-C30 Länge: 3,0 m GT11H-C60 Länge: 6,0 m GT11H-C100 Länge: 10,0 m

① Einzelheiten hierzu enthält das folgende Handbuch: GOT2000 Series Handy GOT Connection Manual for GT Works3 Version1.

Auswahl einer RS232-, RS422/485 oder Ethernet-Verbindung

Das GT2505HS-V kann an Steuerungen mit einer RS232-, RS422/485- oder Ethernet-Schnittstelle angeschlossen werden. Die Auswahl der Verbindungsart erfolgt durch Stecken des Anschlusses für die SPS-Kommunikation an der Rückseite des GOT. Diese Buchsen sind nach Abnahme der hinteren Abddeckung zugänglich (siehe „Rückansicht“ auf der vorherigen Seite). Bei der Auslieferung des GOT ist die Ethernet-Verbindung angewählt.

Die zur Verfügung stehenden Verbindungsarten hängen vom verwendeten externen Kabel ab.

GT14H-□□□-42P: Ethernet-Verbindung

GT11H-□□□-37P: RS232-Verbindung oder RS422-Verbindung


GT11H-□□□: RS232-Verbindung oder RS422-Verbindung

- Wenn die Verbindungsart geändert werden soll, vergewissern Sie sich vor dem Trennen oder Anschließen der Steckverbindung für die Kommunikation mit der SPS unter der hinteren Gehäuseabdeckung, dass die Versorgungsspannung des Handbediengeräts ausgeschaltet ist. Wird die Steckverbindung getrennt oder angeschlossen, ohne die Versorgungsspannung des Handbediengeräts auszuschalten, treten Fehlfunktionen auf. Die ausgewählte Verbindungsart (RS232-, RS422/485- oder Ethernet-Verbindung) wird aktiviert, wenn die Versorgungsspannung des Handbediengeräts eingeschaltet wird.
- Bei geschlossener hinterer Abddeckung, ist der Stecker durch das Fenster sichtbar. Dadurch kann die Verbindungsart geprüft werden, ohne dass die Abddeckung des Handbediengeräts geöffnet werden muss.

Anschluss des externen Kabels

① Vergewissern Sie sich, dass die in das externe Kabel eingespeiste Versorgungsspannung (24 V DC) ausgeschaltet ist.


② Richten Sie den Stecker des externen Kabels so mit der Buchse des GOT aus, dass sich die beiden dreieckigen Markierungen gegenüberliegen und führen Sie dann den Stecker in die Buchse ein. (Die Steckverbindung ist danach verriegelt.)




Entfernen des externen Kabels

① Vergewissern Sie sich, dass die in das externe Kabel eingespeiste Versorgungsspannung (24 V DC) ausgeschaltet ist.

② Drehen Sie den Stecker des externen Kabels nach links und ziehen Sie gleichzeitig an dem Stecker.




Anschluss der Schalter



Anschluss der Versorgungsspannung


Schließen Sie die externe Versorgungsspannung an den Kabeladapter, das Verbindungsleitung oder das externe Kabel (offenes Kabelende) an.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine externe Spannungsversorgung.




Totmannschalter

Der Totmannschalter befindet sich an der Seite des Handbediengeräts und kann beispielsweise an einen Eingang der SPS oder ein externes Gerät angeschlossen werden.



Der Totmannschalter ist ein Schalter mit drei Positionen (siehe folgende Abbildung).




Wenn das externe Kabel nicht angeschlossen ist, sind die Kontakte, unabhängig von der Stellung des Totmannschalters, immer geöffnet.

Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter hat zwei Positionen.

- Schlüssel in der linken Stellung: KSW-1 und KSW-C sind verbunden.
- Schlüssel in der rechten Stellung: KSW-2 und KSW-C sind verbunden.



In dem Anschlussbeispiel in der folgenden Abbildung befindet sich der Schalter in der linken Stellung.



Wenn das externe Kabel nicht angeschlossen ist, sind die Kontakte, unabhängig von der Stellung des Schlüsselschalters, immer geöffnet. Der Schlüssel kann nur in der linken Stellung des Schalters eingesteckt und abgezogen werden.

Belegung der externen Kabel GT11H-C□□

Die Kabel GT11H-C30, GT11H-C60 und GT11H-C100 haben 31 Adern und ein offenes Ende. Bei den zweifarbigem Leitern sind die Farben wie folgt angeordnet:



Kennzeichnung	Signal		Beschreibung / Bemerkung		
	Farbe	Typ	RS422	RS232	
Abschirmung			FG (Abschirmung)		Gerätemasse
ws/rt	A		TXD+ (SDA)	TXD (SD)	
ws/sw	A		TXD- (SDB)	DTR (ER)	
gr/rt	A		RTS+ (RSA)	RXD (RD)	
gr/sw	A		RTS- (RSB)	DSR (DR)	
or/rt	A		RXD+ (RDA)	RTS (RS)	
or/sw	A		RXD- (RDB)	CTS (CS)	
ge/rt	A		CTS+ (CSA)	—	
ge/sw	A		CTS- (CSB)	—	
rs/rt	A		SG		Signal-Masse
ws/rt	B		SW-COM (Gemeinsamer Anschluss)		
ws/sw	B		SW1 (Funktionsstaste 1)		Funktionsstasten
gr/rt	B		SW2 (Funktionsstaste 2)		
gr/sw	B		SW3 (Funktionsstaste 3)		
rs/sw	A		SW4 (Funktionsstaste 4)		
Schwarz (siehe Hinweis)			24G (24 V DC -)		24 V DC Spannungsversorgung (Negativer Pol)
Violett			ES-1 (NOT-AUS-Schalter)		1. Schaltkontakt (Öffner)
Orange			ES-1 (NOT-AUS-Schalter)		
Grau			ES-2 (NOT-AUS-Schalter)		
Blau			ES-2 (NOT-AUS-Schalter)		2. Schaltkontakt (Öffner)
Braun			DSW-1 (Totmannschalter)		1. Schaltkontakt (Schließer)
Gelb			DSW-1 (Totmannschalter)		
Grün			DSW-2 (Totmannschalter)		2. Schaltkontakt (Schließer)
Rot (siehe Hinweis)			DSW-2 (Totmannschalter)		
Weiß			KSW-C (Schlüsselschalter)		Gemeinsamer Anschluss
Schwarz (siehe Hinweis)			KSW-1 (Schlüsselschalter)		Öffner
Hellblau			KSW-2 (Schlüsselschalter)		Schließer
Gelbgrün			—		Nicht belegt
Rosa			—		Nicht belegt
or/rt	B		SW5 (Funktionsstaste 5)		Funktionsstasten
or/sw	B		SW6 (Funktionsstaste 6)		
Rot (siehe Hinweis)			24+ (24 V DC +)		24 V DC Spannungsversorgung (Positiver Pol)

HINWEIS Rote und schwarze Leitungen

Für die Versorgungsspannung, den Totmannschalter (DSW-2) und den Schlüsselschalter (KSW-1) werden schwarze und rote Leitungen verwendet.

Durch die unterschiedlichen Querschnitte (Versorgungsspannung: 0,5 mm², DSW-2 und KSW-1: 0,16 mm²) können die Leiter aber nicht verwechselt werden.

Pupitres opérateurs de la série GOT2000

Interface homme machine

Guide d'installation pour terminal portatif GT2505HS-VTBD

N°. art : 405152 FR, Version A, 13022019



Informations de sécurité

Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriciens qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation.

Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriciens formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

Utilisation correcte

Les pupitres opérateurs graphiques de la série GOT2000 (GT2505HS-VTBD) sont prévus uniquement pour les domaines d'utilisation décrits dans le manuel d'installation présent ou dans les autres manuels.

Veuillez prendre soin de respecter tous les paramètres d'installation et de fonctionnement spécifiés dans le manuel. Tous les produits ont été développés, fabriqués, contrôlés et documentés en respectant les normes de sécurité. Toute modification du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements de sécurité indiqués dans ce manuel ou placés sur le produit peut induire des dommages importants aux personnes ou au matériel ou à d'autres biens. Seuls les accessoires et appareils périphériques recommandés par Mitsubishi Electric doivent être utilisés. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :
Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.



ATTENTION :
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

Autres informations

Vous trouverez d'autres informations à télécharger gratuitement sur les pupitres opérateurs de la série GOT2000 et le logiciel de programmation MELSOFT GT Works3 sur notre site Internet (<https://fr3a.MitsubishiElectric.com/fa/fr/>).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

Consignes de sécurité

Conception



DANGER

- Certaines défaillances du terminal GOT ou du câblage peuvent activer/désactiver les sorties.
Les défauts de l'écran tactile peuvent provoquer des dysfonctionnements des objets de saisie, tels que des boutons de commande ou des interrupteurs.
Un circuit externe de surveillance doit être prévu pour contrôler les signaux de sortie qui peuvent entraîner des accidents sérieux. L'absence de ce circuit peut provoquer un accident dû à une erreur de sortie ou à un dysfonctionnement.
- En cas d'erreur de communication (y compris la déconnexion d'un câble) pendant la surveillance de terminaux, la communication entre le terminal GOT et l'unité centrale de l'automate programmable est interrompue et le terminal cesse de fonctionner.
Un système qui utilise le terminal GOT doit être configuré pour effectuer toute opération importante sur ce système au moyen des interrupteurs d'un appareil différent du terminal GOT dans le cas d'erreur de communication.
L'absence de ce circuit peut provoquer un accident dû à une erreur de sortie ou à un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le terminal GOT comme appareil d'alerte qui pourrait provoquer un accident grave. Un matériel indépendant et redondant ou des verrouillages mécaniques sont indispensables pour configurer l'appareil qui affiche et envoie des avertissements sérieux.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un accident dû à une erreur de sortie ou à un dysfonctionnement.
- L'écran du GOT est un écran tactile résistant analogique.
Si plusieurs points de l'écran sont touchés simultanément, des accidents peuvent survenir en raison de sorties de commutation erronées ou d'autres dysfonctionnements.
- En cas de modification de programmes ou de paramètres de la commande (tels qu'un API) surveillés par le GOT, le GOT doit être réinitialisé ou l'alimentation électrique de l'appareil doit être coupée et remise sous tension dès que possible.
L'absence de ce circuit peut provoquer un accident dû à une erreur de sortie ou à un dysfonctionnement.
- Prenez les mesures appropriées pour assurer que le système, y compris le GOT, soit toujours protégé contre tout accès non autorisé provenant d'appareils externes sur un réseau.
Prenez des mesures telles que l'installation d'un pare-feu, pour maintenir la sécurité contre l'accès non autorisé via Internet.

Montage



DANGER

- Vérifiez que toutes les phases de l'alimentation externe sont coupées avant de monter ou de déposer le terminal GOT de son tableau.
- connecter ou déconnecter le câble de raccordement entre l'appareil de commande et l'automate.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Coupez toujours l'interrupteur de mise en service (ON/OFF) du boîtier de conversion avant de connecter ou de déconnecter le terminal GOT. La connexion ou la déconnexion du terminal GOT sur l'alimentation sous tension peut entraîner une panne ou un dysfonctionnement de l'appareil.



ATTENTION

- Utilisez le terminal GOT dans un environnement conforme aux spécifications indiquées dans ce manuel.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un dysfonctionnement ou des détériorations de l'appareil.
- Utilisez et stockez un GOT dans des environnements protégés de la lumière directe du soleil, des températures élevées, de la poussière, de l'humidité élevée et des vibrations.

Câblage



DANGER

- Vérifiez que toutes les phases de l'alimentation externe sont coupées avant le câblage.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution, une détérioration ou des dysfonctionnements du produit.
- N'oubliez pas de fixer le capot arrière sur le terminal Handy GOT avant de mettre sous tension et de commencer à utiliser l'appareil après l'installation ou le câblage.
Sinon, il existe un risque d'électrocution.
- Un terminal portatif est conçu pour fonctionner sous tension continue. Lors du raccordement de la tension d'alimentation ainsi que des tensions des touches de fonction et de l'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE, veillez à respecter les valeurs admissibles. Un non-respect peut entraîner des incendies ou des dysfonctionnements.
- Mettez à la terre le terminal portatif via le raccordement FG à l'aide d'un câble de mise à la terre d'une section minimale de 2 mm². La résistance de mise à la terre ne doit pas dépasser 100 Ω. Ne pas mettre à la terre avec des systèmes fonctionnant à des tensions plus élevées.
Ne pas mettre à la terre avec des systèmes fonctionnant à des tensions plus élevées.
Un non-respect peut entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- Veillez à ce qu'aucun résidu de perçage ou de fil ne pénètre dans un appareil de commande.
Cela pourrait provoquer des incendies, des pannes ou des dysfonctionnements.



ATTENTION

- Ne liez les câbles de commande et de communication avec le circuit principal, l'alimentation ou tout autre câblage. Faites passer les câbles ci-dessus à au moins 100 mm de ce câblage.
Le non-respect de cette consigne provoque du bruit électrique qui entraîne des dysfonctionnements.
- N'appuyez pas sur l'écran du terminal GOT avec une pointe (ex. crayon ou tournevis), ce qui peut entraîner une détérioration ou une panne de l'écran.
- Si le GOT est connecté à un réseau Ethernet, le réglage de l'adresse IP peut être limité en fonction de la configuration du système.
Reportez-vous au manuel suivant pour plus de détails : GT2000 – Connection manual.
- Allumez les automates et les périphériques réseau avant que le GOT ne commence à communiquer, afin qu'ils soient prêts à communiquer à ce moment-là.
Si cela n'est pas respecté, une erreur de communication peut se produire avec le GOT.

Câblage



ATTENTION

- Câblez correctement l'alimentation du terminal GOT après avoir vérifié la tension nominale et la disposition des bornes du produit.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une panne.
- Les câbles raccordés à l'appareil doivent passer dans des gaines ou être fixés.
Le non-respect de cette consigne peut détériorer l'appareil ou le câble à cause du mou, de mouvements ou d'une traction accidentelle des câbles. Cela peut également entraîner un dysfonctionnement dû à une mauvaise connexion du câble.
- Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez la fiche de connexion du terminal portatif.
Cela pourrait endommager l'appareil de commande ou le câble ou provoquer des dysfonctionnements dus à des connexions insuffisantes.

Test fonctionne



DANGER

- Avant d'effectuer les tests fonctionnels de l'écran de surveillance (ex. activation/désactivation d'un opérande, modification de la valeur d'un opérande, modification des paramètres ou des valeurs actuelles et modification de la mémoire tampon), lisez attentivement le manuel et familiarisez-vous avec la méthode d'utilisation.
Pendant les tests, ne modifiez jamais les données des appareils utilisés pour faire fonctionner correctement le système. Une erreur de sortie ou un dysfonctionnement peut provoquer un accident.

Mise en service - Maintenance



DANGER

- Lorsque vous transportez les batteries au lithium, manipulez-les conformément aux réglementations de transport en vigueur.
- Avant de transporter le terminal GOT, coupez l'alimentation et vérifiez que la tension de la batterie est normale dans l'écran Paramètres de temps et d'affichage (écran Utilitaires). De plus, vérifiez la durée de vie de la batterie sur la plaque signalétique. Le transport du terminal GOT avec une faible tension de la batterie ou une batterie en fin de vie peut perturber les données sauvegardées pendant le transport.
- Un terminal GOT est un appareil de précision. Transportez-le de façon à éviter les chocs violents, faute de quoi l'appareil peut tomber en panne. Vérifiez son fonctionnement correct après le transport.
Un serrage insuffisant peut entraîner un court-circuit ou un dysfonctionnement. Un serrage trop important peut entraîner un court-circuit ou un dysfonctionnement dû à la détérioration des vis ou de l'appareil.

Mise en service - Maintenance



ATTENTION

- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.**
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une panne, des blessures ou un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas directement les pièces conductrices et électroniques de l'appareil.**
Le non-respect de cette consigne peut provoquer une panne ou un dysfonctionnement de l'appareil
- Les câbles raccordés à l'appareil de commande doivent être posés dans des goulottes ou fixés solidement.**
Le non-respect de cette consigne peut détériorer l'appareil ou le câble à cause du mou, de mouvements ou d'une traction accidentelle des câbles. Cela peut également entraîner un dysfonctionnement dû à une mauvaise connexion du câble.
- Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez la fiche de connexion du GOT.**
Cela peut endommager l'appareil ou le câble ou entraîner un dysfonctionnement dû à une mauvaise connexion du câble.
- Ne laissez pas tomber le GOT ou ne lui faites pas subir de chocs violents.**
Cela peut entraîner des dommages au GOT.
- Remplacez uniquement la batterie par une batterie Mitsubishi Electric GT11-50BAT.**
L'utilisation d'une batterie différente peut augmenter le risque d'incendie ou d'explosion.

Fonctionnement



ATTENTION

- Lorsque vous tenez le terminal portatif pour l'utilisation, passez votre main dans la courroie à l'arrière du terminal portatif pour éviter qu'il ne tombe.**
La sangle est réglable.
- Tenez le terminal portatif par le boîtier lorsque vous le transportez ou l'utilisez.**
Si le terminal portatif est maintenu par le câble pour être utilisé ou transporté, cela peut endommager l'appareil ou le câble.
- En fonction de votre évaluation des risques, vous devez décider si vous souhaitez utiliser l'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE du terminal portatif.**
- Si vous utilisez un circuit parallèle (pour éviter le déclenchement d'un ARRÊT D'URGENCE lors du retrait du terminal portatif), le système peut ne plus être conforme aux normes de sécurité.**
Avant d'utiliser un tel circuit, vérifiez les normes de sécurité requises pour votre système.
- N'éteignez pas le GOT lorsque des données sont en cours d'écriture dans la mémoire (ROM) ou sur la carte mémoire SD.**
Cela pourrait corrompre les données et rendre le GOT inopérant.

Transport



ATTENTION

- Lorsque vous transportez les batteries au lithium, manipulez-les conformément aux réglementations de transport en vigueur.**
- Avant de transporter le terminal GOT, coupez l'alimentation et vérifiez que la tension de la batterie est normale dans l'écran Paramètres de temps et d'affichage (écran Utilitaires). De plus, vérifiez la durée de vie de la batterie sur la plaque signalétique. Le transport du terminal GOT avec une faible tension de la batterie ou une batterie en fin de vie peut perturber les données sauvegardées pendant le transport.**
- Un terminal GOT est un appareil de précision. Transportez-le de façon à éviter les chocs violents, faute de quoi l'appareil peut tomber en panne. Vérifiez son fonctionnement correct après le transport.**


Panorama

Un terminal portatif (ci-après appelé GOT) est utilisé en conjonction avec un API ou d'autres appareils comme terminal de commande. Ce terminal complet est équipé d'un écran avec touches tactiles intégrées aux touches mécaniques (interrupteurs) pour saisir une commande dans la machine.

Nom du modèle	Caractéristiques
GT2505HS-VTBD	Écran : 5,7" (640 x 480),LCD couleur TFT, 65536 couleurs, batterie intégrée et rétroéclairage Alimentation : 24 V CC

Nomenclature


Vue de face



Re-père	Description
①	Interrupteur de verrouillage des touches (2 positions) Interrupteurs du câblage externe direct (contact indépendant)
②	Interrupteur d'arrêt d'urgence Interrupteurs du câblage externe direct (contact indépendant)
③	Écran
④	Écran tactile
⑤	DEL de l'interrupteur moleté Cette LED s'allume ou s'éteint pendant la communication avec un automate. Le câblage pour contrôler cette LED n'est pas nécessaire.
⑥	Interrupteur d'exploitation 6 interrupteurs pour le câblage externe direct (contact indépendant)
⑦	DEL POWER (alimentation) Allumé en bleu : alimentation correcte. Orange : économiseur d'écran Clignotante orange/bleu : Rétroéclairage défectueux Éteint : alimentation hors service

Vue de derrière


Couvercle arrière du boîtier fermé



Re-père	Description
①	Accrocher lorsque le terminal Handy GOT est suspendu à une paroi.
②	Vis du capot arrière de protection
③	Sangle
④	Capot arrière de protection
⑤	Plaque signalétique
⑥	Interrupteur moleté (câblage externe direct (contact indépendant))

Vue de derrière

Capot arrière de protection déposé




Re-père	Description
①	Batterie GT11-50BAT
②	Connecteur de la batterie
③	Interface Ethernet
④	Connecteur du câble de communication avec l'automate programmable Connecteur des câbles ④, ⑤ ou ⑦ et de communication de l'automate programmable. (À la livraison du GOT, l'interface Ethernet est connectée.)
⑤	Interface RS-232

Re-père	Description
⑥	Connecteur de l'interface externe (Connecteur carré à 37 broches, mâle) Pour la connexion du câble de connexion externe (pour le câblage de l'automate programmable, des interrupteurs et de l'alimentation externe)
⑦	Interface RS-422/485

Vue de dessus


Couvercle de protection de l'interface fermé



Re-père	Description
①	Capot de protection de l'interface Couvercle pour interface USB et carte mémoire SD
②	Filetage M3 pour le montage de la protection de l'interrupteur d'arrêt d'urgence GT14H-50ESCOV (option)

Vue de l'arrière

Capot arrière de protection déposé



Re-père	Description
①	LED de statut pour communication Ethernet DEL1 ● Les données sont envoyées/reçues DEL2 ● Vitesse de transfert 100 Mbit/s
②	Interface USB (appareil) Pour connexion avec un PC (raccordement : port USB Mini B)
③	Interface USB (Host) Pour le transfert ou la sauvegarde de données (raccordement : port USB A)
④	Interrupteur pour verrouiller la carte SD Interdit l'accès à la carte SD avant de déposer la carte du terminal Handy GOT ON : Accès à la carte SD autorisé (la carte SD ne peut pas être retirée.) OFF : Accès à la carte SD verrouillé (la carte SD peut être retirée.)
⑤	LED de statut pour carte SD ● Carte SD installée ◆ Accès en cours à la carte SD ○ La carte SD n'est pas installée ou la carte SD est installée mais peut être retirée
⑥	Emplacement pour carte mémoire SD

● : DEL est allumée, ◆ : DEL clignote, ○ : DEL éteinte

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Élément	Caractéristiques	
Température ambiante	Exploitation	0 °C à +40 °C
	Stockage	-20 °C à +60 °C
Humidité relative admissible	Exploitation	10 à 90 % (sans condensation)
	Stockage	
Conforme à la norme IEC 61131-2		
Vibration resistance	Accélération (fréquence)	Demie amplitude
	Vibrations intermittentes Cycle : 10 fois en direction X, Y et Z	3,5 mm (5 à 8,4 Hz) 9,8 m/s ² (8,4 à 150 Hz)
	Vibrations continues	1,75 mm (5 à 8,4 Hz) max. 4,9 m/s ² (8,4 à 150 Hz)
Conforme à la norme IEC 61131-2 (147 m/s ² (15 g), 3 fois en direction X, Y et Z)		
Résistance aux chocs		
Résistance au bruit parasite	Par simulateur de bruit 1 000 V crête/créte, bruit de largeur 1 µs et de fréquence comprise entre 30 et 100 Hz.	
Rigidité diélectrique	500 V AC pendant 1 minute entre les raccordements de la tension d'alimentation et de la terre.	
Résistance d'isolement	Min. 10 MΩ, testé avec un appareil de mesure de résistance d'isolement 500 V DC (entre les bornes de la tension d'alimentation et la terre)	
Mise à la terre	Mise à la terre avec une résistance de mise à la terre maximale de 100 Ω à l'aide d'un câble de mise à la terre d'une section minimale de 2 mm ² . Si cela n'est pas possible, raccordez le câble de mise à la terre à l'armoire électrique.	
Conditions d'utilisation	Pas de vapeurs grasses, de gaz inflammables, de poussières conductrices excessives et de lumière directe du soleil (ceci s'applique également au stockage)	
Altitude de fonctionnement ①	0 à 2000 m	
Sollicitations du lieu de montage	Dans un tableau de commande	
Catégorie de surtension ②	II ou moins	
Degré de pollution ③	2 ou moins	
Méthode de refroidissement	Auto-refroidissement	

① N'utilisez pas ou ne stockez pas un GOT sous une pression d'air plus élevée que celle prévalant à une altitude de 0 m. Un non-respect peut entraîner des dysfonctionnements.


② Il fournit la section de l'alimentation à laquelle le matériel est censé être connecté entre le réseau public et les machines sur le site. La Catégorie II concerne le matériel alimenté par des installations fixes. Le niveau de résistance aux surtensions jusqu'à la tension nominale de 300 V est égal à 500 V.

③ Cet indice indique le niveau de pollution qui crée des matériaux conducteurs dans l'environnement d'utilisation du matériel. Le degré de pollution 2 correspond à l'absence de pollution conductrice. La conductivité temporaire due à la condensation est occasionnellement possible.

Alimentation

Élément	Caractéristiques	
Tension	24 V CC (+ 10 %, -15 %)	
Consommation électrique	À charge maximale	≤ 8,4 W
	Avec rétroéclairage éteint	7,0 W
Appel de courant		Maxi 30 A ≤ 2 ms (Température ambiante en fonctionnement 25 °C, charge maximale)
Coupe de courant instantanée admissible		≤ 5 ms


Dimensions



Toutes les dimensions sont en « mm ».

Connexion

Présentation des câbles de communication



Référence	Description
①	API, variateurs de fréquence, servoamplificateurs etc.
②	Câble de connexion de l'automate programmable Ce câble relie l'adaptateur de câble à un automate. Le type de câble dépend de l'automate utilisé. ①
③	Boîtier de conversion L'adaptateur de câble alimente le terminal portatif en tension et transmet les signaux des interrupteurs de l'appareil de commande.
GT11H-CN8-375	Pour une connexion série
GT16H-CN8-375	Pour une connexion Ethernet
GT16H-CN8-425	Pour une connexion série ou Ethernet
④	Câble externe Ce câble relie le terminal portatif à l'adaptateur de câble.
GT11H-C30-37PE	Longueur : 3,0 m Pour adaptateur de câble
GT11H-C60-37PE	Longueur : 6,0 m GT16H-CN8-375 ou GT11H-CN8-375 ou un câble de connexion.
GT11H-C100-37PE	Longueur : 10,0 m
GT14H-C30-42P	Longueur : 3,0 m
GT14H-C60-42P	Longueur : 6,0 m Pour adaptateur de câble GT16H-CN8-425
GT14H-C100-42P	Longueur : 10,0 m
⑤	Câble pour relais Un câble de relais connecte un câble externe et un contrôleur. L'utilisateur doit préparer ce câble en fonction du contrôleur à utiliser. Pour un automate programmable MELSEC, les câbles suivants sont disponibles :
GT11H-C15R4-8P	Pour la connexion d'un automate programmable FX, RS-422, connecteur côté automate programmable : MINI-DIN 8 broches, Longueur : 1,5 m
GT11H-C15R4-25P	Pour la connexion d'une unité centrale A/QnA, RS-422, connecteur côté automate programmable : Sub-D 25 broches, Longueur : 1,5 m
GT11H-C15R2-6P	Pour raccordement d'un CPU du MELSEC System Q, RS-232, connecteur côté automate programmable : MINI-DIN 6 broches, Longueur : 1,5 m
⑥	Câble externe (fil non lié) Pour la connexion directe d'un terminal Handy GOT à un contrôleur.
GT11H-C30	Longueur: 3,0 m
GT11H-C60	Longueur: 6,0 m
GT11H-C100	Longueur: 10,0 m

① Reportez-vous au manuel suivant pour plus de détails : GOT2000 Series Handy GOT Connection Manual for GT Works3 Version1.

Sélection d'une connexion RS232, RS422/485 ou Ethernet

Le GT2505HS-V peut être branché à des automates avec interface RS232, RS422/485 ou Ethernet. La sélection du type de connexion se fait par raccordement de la connexion pour la communication API à l'arrière du GOT. Ces prises sont accessibles après démontage du couvercle arrière (voir « Vue arrière » à la page précédente). A la livraison du GOT, la connexion Ethernet est sélectionnée.


Les types de connexion disponibles dépendent du câble externe utilisé.
GT14H-C30-42P: connexion Ethernet
GT11H-C30-37P: connexion RS232 ou RS422
GT11H-C30-42: connexion RS232 ou RS422.

- Si le type de connexion doit être modifié, avant de déconnecter ou de connecter le connecteur pour la communication avec l'API sous le couvercle arrière du boîtier, assurez-vous que l'alimentation électrique du terminal portatif soit éteinte.
Des dysfonctionnements peuvent se produire si le connecteur est débranché ou branché sans couper l'alimentation du terminal portatif.
Le type de connexion sélectionné (Connexion RS232, RS422/485 ou Ethernet) est activé lorsque l'alimentation électrique du terminal portatif est allumée.
- Lorsque le couvercle arrière est fermé, le connecteur est visible à travers la fenêtre. Cela permet de vérifier le type de connexion sans avoir à ouvrir le couvercle du terminal portatif.

Connexion du câble externe


- Vérifiez que l'alimentation 24 VCC du câble externe est coupée.
- Insérez le câble externe en faisant correspondre les marques triangulaires du GOT et du câble. (Les connecteurs sont verrouillés après l'insertion.)

Pour GT11H-C30-37P:
vers câble de connexion ou adaptateur de câble




Dépose du câble externe

- Vérifiez que l'alimentation 24 VCC du câble externe est coupée.
- Déposez le connecteur du câble en faisant tourner vers la gauche le corps ayant la marque triangulaire.



Câblage des interrupteurs



REMARQUE Raccordement de l'interrupteur d'ARRÊT D'URGENCE


Les contacts internes ES1B, ES2B et ES3B de l'adaptateur de câble GT16H-CNB-42S sont fermés lorsque l'interrupteur d'alimentation de l'adaptateur de câble est en position OFF ou lorsque l'adaptateur de câble n'est pas sous tension (la LED Power est éteinte).

Si l'adaptateur de câble GT11H-CNB-375 ou GT11H-CNB-37S est utilisé, l'utilisateur doit prévoir un circuit à l'extérieur de l'adaptateur de câble qui empêche le déclenchement d'un ARRÊT D'URGENCE lorsque le terminal portatif est retiré.

Connexion de l'alimentation


Raccordez l'alimentation électrique externe à l'adaptateur de câble, le câble de connexion ou le câble externe (extrémité dénudée).

La figure suivante montre un exemple d'alimentation externe.




interrupteur moleté

L'interrupteur « homme-mort » se trouve sur le côté du terminal portatif et peut être connecté, par exemple, à une entrée de l'API ou à un appareil externe.



L'interrupteur « homme-mort » est un interrupteur à trois positions (voir figure suivante).





Si le câble externe n'est pas branché, les contacts sont toujours ouverts quelle que soit la position de l'interrupteur « homme-mort ».

Interrupteur de verrouillage des touches

L'interrupteur à clé a deux positions.

- Clé en position gauche : KSW-1 et KSW-C sont connectés.
- Clé en position droite : KSW-2 et KSW-C sont connectés.

Dans l'exemple de connexion de la figure suivante, l'interrupteur est en position gauche.



Si le câble externe n'est pas branché, les contacts sont toujours ouverts quelle que soit la position de l'interrupteur à clé.
La clé ne peut être insérée et retirée que dans la position gauche de l'interrupteur.

Affectation du câble externe GT11H-C□□

Les fils des câbles GT11H-C30, GT11H-C60 et GT11H-C100 ne sont pas liés (31 fils). La disposition des couleurs des fils de 2 couleurs est la suivante.



Marquage	Nom du signal	Description / Remarque
Couleurs Modèle	RS-422 RS-232	
Blindage	FG (blindage)	Masse du châssis
B/R A	TXD+ (SDA)	Signaux de communication avec l'automate programmable
B/N A	TXD- (SDB)	
GY/R A	RTS+ (RSA)	
GY/BK A	RTS- (RSB)	
O/R A	RXD+ (RDA)	
O/BK A	RXD- (RDB)	
Y/R A	CTS+ (CSA)	
Y/BK A	CTS- (CSB)	
PK/R A	SG	Masse
W/R B	SW-COM (commun)	Interrupteurs d'exploitation
W/BK B	SW1 (interrupteur d'exploitation 1)	
GY/R B	SW2 (interrupteur d'exploitation 2)	
GY/BK B	SW3 (interrupteur d'exploitation 3)	
PK/BK A	SW4 (interrupteur d'exploitation 4)	
BK (voir remarque ci-dessous)	24G (24 V CC -)	Alimentation 24 V CC (négatif)
Violet	ES-1 (interrupteur d'arrêt d'urgence)	1er contact (normalement fermé)
Orange	ES-1 (interrupteur d'arrêt d'urgence)	
Gris	ES-2 (interrupteur d'arrêt d'urgence)	2ème contact (normalement fermé)
Bleu	ES-2 (interrupteur d'arrêt d'urgence)	
Marron	DSW-1 (interrupteur moleté)	1er contact (normalement ouvert)
Jaune	DSW-1 (interrupteur moleté)	
Vert	DSW-2 (interrupteur moleté)	
Rouge (voir remarque ci-dessous)	DSW-2 (interrupteur moleté)	2ème contact (normalement ouvert)
Blanc	KSW-C (interrupteur de verrouillage des touches)	Commun
Noir (voir remarque ci-dessous)	KSW-1 (interrupteur de verrouillage des touches)	(Contact normalement fermé - NF)
Bleu clair	KSW-2 (interrupteur de verrouillage des touches)	Contact normalement ouvert (NO)
Vert/jaune	—	Libre
Rose	—	Libre
O/R B	SW5 (interrupteur d'exploitation 5)	Interrupteurs d'exploitation
O/BK B	SW6 (interrupteur d'exploitation 6)	
Rouge (voir remarque ci-dessous)	24+ (24 V CC+)	Alimentation 24 V CC (positif)

REMARQUE Fils noirs et rouges

Les fils noirs et rouges sont utilisés pour l'alimentation ainsi que pour l'interrupteur moleté (DSW-2) et l'interrupteur de verrouillage des touches (KSW-1).

Cependant, du fait des sections différentes des fils, alimentation : 0,5 mm², DSW-2 et KSW-1 : 0,16 mm²), il n'est pas possible de les confondre.

Pannelli di comando serie GOT2000

Interfaccia per la comunicazione uomo-macchina

Manuale d'installazione per terminale portatile GT2505HS-VTBD

Art. no.: 405152 IT, Versione A, 13022019



Avvertenze di sicurezza

Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale di installazione si rivolge esclusivamente a personale elettrico specializzato e qualificato, che abbia familiarità con gli standard di sicurezza elettrotecnica di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il collaudo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico specializzato e qualificato. Gli interventi al software e all'hardware dei nostri prodotti, per quanto non illustrati nel presente manuale di installazione o in altri manuali, possono essere eseguiti solo dal nostro personale specializzato.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I dispositivi di comando grafici della serie GOT2000 (GT2505HS-VTBD) sono previsti solo per i settori di impiego descritti nelle presenti istruzioni di installazione o in altri manuali. Abbiate cura di osservare le condizioni generali di esercizio riportate nei manuali. I prodotti sono stati progettati, realizzati, collaudati e documentati nel rispetto delle norme di sicurezza. Interventi non qualificati al software o allo hardware ovvero l'inosservanza delle avvertenze riportate nel presente manuale di installazione o applicate sul prodotto possono causare danni seri a persone o cose. Con i dispositivi di comando grafici della serie GOT2000 si possono utilizzare solo unità aggiuntive o di espansione consigliate da Mitsubishi Electric. Ogni altro utilizzo o applicazione che vada oltre quanto illustrato è da considerarsi non conforme.

Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione, valide per la specifica applicazione.

Nel presente manuale di installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:



PERICOLO:

*Indica un rischio per l'utilizzatore.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolmabilità dell'utilizzatore.*



ATTENZIONE:

*Indica un rischio per le apparecchiature.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.*

Ulteriori informazioni

Altre informazioni sui pannelli operatori della serie GOT2000 e sul software di programmazione MELSOFT GT Works3 sono gratuitamente disponibili su Internet (<https://it3a.MitsubishiElectric.com/fa/it>).

Se dovessero sorgere domande in merito all'installazione o all'utilizzo dei pannelli operatori della serie GOT2000, non esitate a contattare l'ufficio vendite di vostra competenza o uno dei vostri partner commerciali.

Avvertenze di sicurezza

Progettazione



PERICOLO

- **Uò succedere che un GOT o cavo di collegamento difettoso sia causa di un inserimento o disinserimento non corretto dell'uscita.**
I difetti del touchscreen possono causare malfunzionamenti dei dispositivi di input come un pulsante o interruttore.
Dotare quindi le uscite per le quali è possibile prevedere tale pericolosa evenienza di dispositivi di sorveglianza.
In caso d'inosservanza possono originarsi guasti alle uscite che si intendono collegare o altre disfunzioni.
- **Nel caso di un difetto nella comunicazione tra pannello GOT e PLC (compresa un'interruzione del cavo di collegamento), non sarà più possibile eseguire alcun comando attraverso il pannello operatore.**
All'interno di un sistema in cui si impiega un pannello operatore è necessario prevedere sempre l'intervento di un possibile errore di comunicazione, tanto che si consiglia di non affidare il comando di fondamentali processi di comunicazione al terminale di controllo.
In caso d'inosservanza possono originarsi guasti alle uscite che si intendono collegare o altre disfunzioni.
- **Il GOT va utilizzato soltanto per la visualizzazione di messaggi destinati a segnalare il possibile verificarsi di gravi danni. La visualizzazione o l'output di questi avvertimenti è realizzata attraverso apparecchi indipendenti o dispositivi meccanici.**
In caso di inosservanza di quanto indicato, il subentro di messaggi di segnalazione non visualizzati correttamente può essere causa di incidenti.
- **Il display del GOT è un touchscreen di tipo resistivo analogico.**
Se vengono toccati contemporaneamente più punti del display, possono verificarsi incidenti a causa di commutazioni errate delle uscite o altri malfunzionamenti.
- **Quando vengono modificati programmi o parametri del controller (ad esempio un PLC), che è monitorato dal GOT, è necessario effettuare un reset del GOT o spegnere e riaccendere l'unità quanto prima possibile.**
In caso d'inosservanza possono originarsi guasti alle uscite che si intendono collegare o altre disfunzioni.
- **Affinché la sicurezza del sistema, GOT compreso, sia sempre garantita, adottare misure adeguate contro l'accesso non autorizzato da dispositivi esterni tramite una rete.**
Per mantenere la sicurezza contro l'accesso non autorizzato via Internet, prendere misure come l'installazione di un firewall.



ATTENZIONE

- **Eseguire la posa di linee segnali e dati separatamente dalle linee di alimentazione e di potenza. La distanza minima da mantenere rispetto a queste linee è di 100 mm.**
L'inosservanza può generare guasti e disfunzioni.
- **Evitare di sfiorare gli elementi di commutazione sul display con oggetti duri o appuntiti, come ad es. un giravite o una biro.**
Ciò potrebbe danneggiare il display o causarne il guasto.
- **Quando il GOT è connesso ad una rete Ethernet, a seconda della configurazione del sistema, sussistono limitazioni nell'impostazione dell'indirizzo IP.**
Per i dettagli consultare il seguente manuale: *GOT2000 - Manuale di connessione*.
- **Per essere pronti alla comunicazione, accendere i controller e i dispositivi di rete prima che il GOT riceva la comunicazione.**
In caso contrario sul GOT si può verificare un errore di comunicazione.

Montaggio



PERICOLO

- **Disinserire o scollegare la tensione di alimentazione del sistema prima di:**
 - effettuare l'installazione o l'allacciamento del pannello operatore
 - Collegare o rimuovere il cavo di collegamento fra terminale portatile e controller.**L'inosservanza di queste disposizioni può danneggiare il pannello operatore e causarne il guasto.**
- **Prima di collegare o scollegare il pannello operatore, passare presso la scatola di giunzione con il selettori della tensione di esercizio sempre in posizione OFF.**
Il collegamento o lo scollegamento di un pannello operatore con tensione inserita può danneggiare il pannello e causare disfunzioni



ATTENZIONE

- **Utilizzare il GOT solo in un ambiente dove siano rispettate le condizioni indicate nelle presenti istruzioni d'installazione. In caso d'inosservanza possono originarsi scosse elettriche, incendi, disfunzioni o guasti del GOT.**
- **Usare e conservare il GOT in ambienti senza luce solare diretta, alte temperature, polvere, elevata umidità dell'aria e vibrazioni.**

Cablaggio



PERICOLO

- **Disinserire o scollegare le tensioni di alimentazione esterne del sistema prima di procedere al cablaggio. In caso d'inosservanza possono originarsi scosse elettriche, disfunzioni o guasti del GOT**
- **Prima di inserire la tensione di alimentazione e prima ancora di svolgere le prime operazioni, chiudere la copertura posteriore del GOT. In caso d'inosservanza possono originarsi scosse elettriche.**
- **Il terminale portatile è progettato per funzionare a corrente continua. Nel collegamento della tensione di alimentazione e delle tensioni per i tasti funzione e l'interruttore di arresto di emergenza prestare attenzione che siano osservati i valori consentiti. In caso d'inosservanza possono verificarsi incendi o malfunzionamenti.**
- **Collegare a terra il terminale portatile tramite il collegamento FG con un cavo di messa a terra con sezione minima di 2 mm². La resistenza di terra non deve superare 100 Ω. Evitare una messa a terra comune con sistemi funzionanti a tensioni superiori.**
In caso d'inosservanza possono verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.
- **Prestare attenzione per evitare che trucioli e scarti di filo possano penetrare nel GOT.**
Questi potrebbero causare incendi, guasti o malfunzionamenti.

Cablaggio



ATTENZIONE

- **Nel collegare l'alimentazione elettrica, fare attenzione a valore e polarità di tensione. In caso d'inosservanza possono originarsi disfunzioni o incendi.**
- **I cavi che collegano il terminale devono essere stesi in canaline o essere fissati bene.**
Cavi composti e penzolanti o strappi accidentali al cavo possono danneggiare il pannello operatore o lo stesso cavo. Un fissaggio insufficiente può essere fonte di disfunzioni.
- **Per staccare un connettore dal terminale portatile non tirare il suo cavo.**
Questo potrebbe danneggiare il terminale o il cavo o provocare un malfunzionamento a causa di contatti difettosi.

Esercizio di prova



PERICOLO

- **Leggere con attenzione il manuale d'installazione familiarizzando con i principi di funzionamento prima ancora di procedere ai test delle videate utente (ad es. l'attivazione o disattivazione di operandi bit, la modifica dei valori di operandi a parola, la modifica dei valori attuali o nominali di temporizzatori o contatori oppure la modifica dei contenuti della memoria buffer).**
Non modificare mai in sede di esercizio di prova i dati degli operandi che controllano le funzioni principali del sistema. Uscite controllate erroneamente o altre disfunzioni possono essere causa di infortuni.

Messa in funzione e manutenzione



PERICOLO

- **Evitare il contatto dei morsetti con tensione di alimentazione inserita. Altrimenti sussiste il rischio di scosse elettriche o disfunzioni.**
- **Collegare le batterie correttamente. Non è consentito scaricare, manomettere, surriscaldare o cortocircuitare la batteria. Non saldare la batteria e non gettarla nel fuoco. L'uso errato della batteria può causarne il surriscaldamento, lo scoppio o l'inesco con susseguente rischio di lesioni o incendio.**
- **Disinserire la tensione di alimentazione del sistema prima di procedere alla pulizia o prima di stringere i morsetti.**
Il mancato disinserimento della tensione di alimentazione può essere causa di guasti e disfunzioni.
Viti allentate possono essere causa di cortocircuito o interferenze.
Una coppia di serraggio eccessiva può danneggiare le viti o l'apparecchio ed essere altresì causa di cortocircuiti o guasti.

Messa in funzione e manutenzione



ATTENZIONE

- Non aprire e non manomettere l'apparecchiatura.**
Ciò potrebbe portare a difetti, disfunzioni, lesioni o incendi.
- Evitare il contatto con componenti elettricamente conduttori o elettronici dell'apparecchio.**
Ciò può essere causa di guasti e disfunzioni.
- I cavi che collegano il terminale devono essere stesi in canaline cavi o essere fissati bene.**
Cavi scomposti e penzolanti o strappi accidentali al cavo possono danneggiare il pannello operatore o lo stesso cavo. Un fissaggio insufficiente può essere fonte di disfunzioni.
- Non tirare il cavo per staccare un connettore dal GOT.**
Altrimenti, sia il pannello operatore che il cavo possono danneggiarsi o presentare disfunzioni per via di un insufficiente collegamento.
- Non lasciare cadere il GOT e non esporlo a urti violenti.**
Ciò potrebbe causare danni al GOT.
- Sostituire la batteria solo con una batteria tipo GT11-50BAT della Mitsubishi Electric Co.**
L'uso di altre batterie può aumentare il rischio di incendio o di esplosione

Funzionamento



ATTENZIONE

- Per sostenere il terminale portatile durante l'utilizzo, passare la mano attraverso la cinghietta sul retro del GOT per evitare che possa cadere. La lunghezza del cinturino è regolabile.**
- Per il trasporto o l'uso afferrare il terminale portatile sul suo involucro. Sostenere il terminale portatile per il cavo durante il trasporto o l'utilizzo si può danneggiare il terminale o lo stesso cavo.**
- Scegliere se utilizzare l'interruttore di arresto di emergenza del terminale portatile dopo avere valutato il rischio.**
- Se si utilizza un circuito parallelo (per evitare di fare scattare l'arresto di emergenza durante la rimozione del terminale portatile), il sistema potrebbe non essere più conforme agli standard di sicurezza. Prima di utilizzare un simile circuito, controllare gli standard di sicurezza richiesti per il proprio sistema.**
- Non spegnere il GOT mentre i dati vengono scritti sulla memoria di archiviazione (ROM) o sulla scheda SD. In questo modo si possono corrompere i dati, rendendo il GOT inoperativo.**

Trasporto



ATTENZIONE

- Osservare le istruzioni riguardo il trasporto di batterie al litio.**
- Inserire il pannello operatore GOT prima di un rispettivo trasporto e verificare sulla videata di sistema „Time setting & display“ la tensione della batteria. Fare in particolare attenzione che la durata utile della batteria risultis sufficiente (osservare le indicazioni riportate sulla targhetta di modello). Procedendo infatti al trasporto di un GOT con batteria scarica o con una batteria che ha già oltrepassato la durata utile prevista, durante il trasporto vi è il rischio che i dati vadano persi.**
- Un GOT è un dispositivo di precisione. Trasportare pertanto il GOT in modo da evitare forti scosse o urti. In caso di mancata osservanza, l'apparecchio può subire dei guasti. Verificare dopo un trasporto se il pannello operatore funziona ancora correttamente.**


Panoramica

Il terminale portatile (di seguito abbreviato con GOT) viene utilizzato come terminale operatore in collegamento con PLC o altri dispositivi. Grazie allo schermo touch e ai tasti funzione meccanici supplementari, i pannelli rappresentano una perfetta soluzione portatile completa.

Modello	Specifiche tecniche
GT250SHS-VTBD	Display: 5,7" (640 x 480 pixel), LCD color TFT, 65536 colori, batteria integrata e retroilluminazione LED Alimentazione: 24 V DC

Elementi di comando


Vista anteriore



No.	Descrizione
①	Interruttore a chiave (2 posizioni) Interruttore per connessione diretta esterna (contatti a potenziale zero)
②	Arresto d'emergenza Interruttore per connessione diretta esterna (contatti a potenziale zero)
③	Display
④	Superficie sensibile allo sfioramento
⑤	Indicazione di stato (LED) per il dispositivo di uomo morto Durante la comunicazione questo LED viene acceso o spento. Per il controllo di questo LED non è richiesto un cablaggio.
⑥	Tasti funzione 6 tasti per il diretto collegamento esterno (contatti a potenziale zero)
⑦	LED POWER A luce blu: Alimentazione ON Si accende in arancione: Salvaschermo attivato Lamppeggi in arancione/blu: Retroilluminazione difettosa Non è acceso: Tensione di alimentazione OFF

Vista posteriore

Coperchio di protezione posteriore chiuso




No. Descrizione

①	Anello di attacco
②	Viti della copertura involucro posteriore
③	Fascetta di tenuta
④	Copertura involucro posteriore
⑤	Targhetta di modello
⑥	Dispositivo di uomo morto (Interruttore per il diretto collegamento esterno (contatti a potenziale zero))

Vista posteriore

Copertura involucro posteriore aperta




No. Descrizione

①	Batteria GT11-50BAT
②	Attacco batteria
③	Interfaccia Ethernet
④	Connettore per comunicazione con il PLC Connettore per l'interfaccia ③, ⑤ o ⑦ e per la selezione di una connessione RS232 o RS422/485 con il PLC. (L'interfaccia Ethernet è già collegata al momento della consegna del GOT.)
⑤	Interfaccia RS-232

Prospetto dall'alto

Coperchio di protezione interfaccia chiuso




No. Descrizione

①	Copertura di protezione delle interfacce Coperchio per l'interfaccia USB e la scheda SD.
②	Filetto M3 per il fissaggio del sistema antirilascio opzionale GT14H-50ESCOV per l'interruttore di arresto d'emergenza

Vista posteriore

Coperchio posteriore di protezione ambientale aperto



No. Description

①	LED di stato per la comunicazione Ethernet	LED1	● I dati vengono trasmessi/ricevuti
②	Interfaccia USB (dispositivo)	LED2	● Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
③	Interfaccia USB (host)	Per la connessione a un PC (tipo di connettore: presa USB Mini-B)	Per il trasferimento o la memorizzazione dei dati (connettore: presa USB-A)
④	Switch per bloccare la scheda di memoria SD	Con questo interruttore si impedisce l'accesso del GOT sulla scheda memoria prima ancora di rimuovere la scheda memoria SD.	(ACCESO (ON): accesso alla scheda SD consentito (la scheda SD non può essere rimossa.) SPENTO (OFF): accesso alla scheda SD bloccato (la scheda SD può essere rimossa.)
⑤	LED di stato per scheda SD	● La scheda SD è installata ◆ Accesso alla scheda SD	○ Scheda SD non installata ○ Scheda SD installata ma può essere rimossa
⑥	Slot per schede di memoria SD	● LED ON, ◆ LED intermittente, ○ LED OFF	

Specifiche tecniche

Condizioni di funzionamento generali

Caratteristica	Specifiche tecniche
Temperatura ambiente	Di esercizio 0 °C a +40 °C Di immagazzinamento -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	Di esercizio 10 a 90 % (senza condensa) Di immagazzinamento
Resistenza alle vibrazioni	Conforme a IEC 61131-2 Accelerazione (frequenza) Semiampiezza Vibrazione intermittente Ciclo: 10 volte in ciascuna direzione X, Y e Z — (da 5 a 8,4 Hz) 9,8 m/s ² (8,4 a 150 Hz) 3,5 mm (da 5 a 8,4 Hz) Vibrazione continua — (da 5 a 8,4 Hz) max. 4,9 m/s ² (da 8,4 a 150 Hz) 1,75 mm (da 5 a 8,4 Hz)
Resistenza all'urto	Conforme a IEC 61131-2 (147 m/s ² (15 g), tre volte in ciascuna direzione X, Y e Z)
Immunità da interferenze	1000 Vpp tensione di disturbo, controllata con simulatore di disturbo (1 µs ampiezza disturbo con frequenza del disturbo da 30 a 100 Hz)
Immunità da interferenze	500 V AC per 1 minuto fra tutti i morsetti della tensione di alimentazione e di terra
Rigidità dielettrica	Min. 10 MΩ, controllato con tester di resistenza isolamento a 500 V CC (fra i terminali della tensione di alimentazione e la terra)
Resistenza d'isolamento	Messa a terra con una resistenza di terra di max. 100 Ω, utilizzando un cavo di messa a terra con una sezione minima di 2 mm ² . Se non è possibile, collegare il cavo di messa a terra al quadro elettrico.
Condizioni ambientali	Assenza di vapori grassi, gas infiammabili, polvere eccessivamente conduttriva e luce solare diretta (questo vale anche per lo stoccaggio)
Condizioni ambientali ①	0 a 2000 m
Altitudine d'installazione	Nel quadro elettrico
Caratteristiche del luogo di installazion ②	II o meno
Categoria di sovratensione ③	2 o meno
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento naturale

① Non utilizzare o immagazzinare il GOT a pressioni superiori alla pressione atmosferica a 0 m di altitudine. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare malfunzionamenti.


② La categoria di sovratensione indica in quale sezione di tensione di alimentazione fra la rete pubblica e la macchina è collegato il dispositivo. La categoria II vale per dispositivi, che prelevano la loro tensione da una rete fissa. La resistenza alle sovratensioni per dispositivi funzionanti a tensioni fino a 300 V è 2500 V.

③ Il grado d'interferenza è un indice per il grado dei disturbi emessi dal modulo nell'ambiente. Il grado d'interferenza 2 indica l'assenza di interferenze. In caso di condensa possono tuttavia verificarsi interferenze indotte.

Alimentazione

Caratteristica	Specifiche tecniche	
Tensione	24 V DC (+ 10 %, -15 %)	
Consumo elettrico	Sotto carico massimo	max. 8,4 W
	A retroilluminazione spenta	7,0 W
Corrente di picco		max. 30 A ≤ 2 ms (temperatura ambiente d'esercizio 25 °C, carico massimo)
Tempo di compensazione in caso di caduta della tensione di alimentazione		max. 5 ms


Dimensioni



Dimensioni: mm.

Collegamento

Panoramica dei cavi di collegamento



No. Descrizione

①	PLC, inverter, servo-amplificatore ecc.
②	Cavo di collegamento PLC Questo cavo collega l'adattatore a un controller. Il tipo di cavo dipende dal controller utilizzato. ①
③	Scatola di giunzione L'adattatore alimenta il terminale portatile e trasmette i segnali dai suoi switch. GT11H-CNB-37S Per una connessione seriale GT16H-CNB-37S Per una connessione Ethernet GT16H-CNB-42S Per una connessione seriale o Ethernet
④	Cavo esterno Questo cavo collega il terminale portatile all'adattatore. GT11H-C30-37PE Lunghezza: 3,0 m GT11H-C60-37PE Lunghezza: 6,0 m GT11H-C100-37PE Lunghezza: 10,0 m GT14H-C30-42P Lunghezza: 3,0 m GT14H-C60-42P Lunghezza: 6,0 m GT14H-C100-42P Lunghezza: 10,0 m Per adattatore GT16H-CNB-42S
⑤	Cavo di collegamento al PLC Un cavo di collegamento esterno collega il GOT con il controllore. Il cavo da utilizzare dipende dal tipo di controllore e va fornito dal cliente. Un PLC MELSEC richiede uno dei seguenti cavi: GT11H-C15R4-8P Per il collegamento di un PLC FX, RS422, collegamento al PLC: spina MINI-DIN a 8 poli, lunghezza: 1,5 m GT11H-C15R4-25P Per il collegamento di una CPU A/QnA, RS422, collegamento al PLC: spina D-SUB a 25 poli, lunghezza: 1,5 m GT11H-C15R2-6P Per il collegamento di una CPU del MELSEC System Q, RS-232, collegamento al PLC: spina MINI-DIN a 8 poli, lunghezza: 1,5 m
⑥	Cavo esterno (estremità cavo aperto) Per il diretto collegamento di un pannello operatore portatile ad un controllore. GT11H-C30 Lunghezza: 3,0 m GT11H-C60 Lunghezza: 6,0 m GT11H-C100 Lunghezza: 10,0 m

① Per i relativi dettagli consultare il seguente manuale: GOT2000 Series Handy GOT Connection Manual for GT Works3 Version1.

Selezione di una connessione RS232, RS422/485 oppure Ethernet


Il GT2505HS-V può essere collegato a controlleri con una interfaccia RS232, RS422/485 oppure Ethernet. La selezione del tipo di connessione avviene inserendo il connettore per la comunicazione con il PLC sul lato posteriore del GOT. Queste prese sono accessibili dopo la rimozione del coperchio posteriore (vedi "Vista posteriore" alla pagina precedente).

La connessione Ethernet è già selezionata al momento della consegna del GOT. I tipi di connessione disponibili dipendono dal cavo esterno utilizzato. GT14H-C□□-42P: connessione Ethernet
GT11H-C□□-37P: connessione RS232 o connessione RS422
GT11H-C□□: connessione RS232 o connessione RS422

- Se è necessario cambiare il tipo di connessione, prima di scollegare o collegare il connettore per la comunicazione con il PLC sotto il coperchio posteriore, assicurarsi che l'alimentazione del terminale portatile sia interrotta. Se il connettore viene staccato o collegato senza interrompere l'alimentazione del terminale portatile, si possono verificare malfunzionamenti. Il metodo di connessione scelto (Connessione RS232, RS422/485 oppure Ethernet) viene attivato quando viene inserita la tensione di alimentazione del terminale portatile.
- Il connettore può essere visto attraverso la finestra, quando il coperchio di protezione posteriore è chiuso. Così è possibile verificare il tipo di connessione, senza dovere aprire il coperchio del terminale portatile


Collegamento del cavo esterno

- Assicurarsi che la tensione (24 V DC) che alimenta il cavo esterno sia disinserita.
- Avvicinare la spina del cavo esterno alla presa del GOT in modo che i due contrassegni triangolari coincidano ed introdurre quindi la spina nella presa. (l'innesco a spina risulta in tal caso bloccato.)




Rimozione di un cavo esterno

- Assicurarsi che la tensione (24 V DC) che alimenta il cavo esterno sia disinserita.
- Girare la spina del cavo esterno verso sinistra ed estrarre contemporaneamente la spina.



Collegamento degli interruttori




NOTA Collegamento dell'interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA
I contatti interni ES1B, ES2B ed ES3B dell'adattatore GT16H-CNB-42S sono chiusi quando l'interruttore di alimentazione dell'adattatore è nella posizione OFF oppure l'adattatore non è alimentato (il Power-LED è spento).
Se viene utilizzato l'adattatore GT11H-CNB-375 o GT16H-CNB-375, l'utente deve prevedere un circuito esterno all'adattatore, per evitare un arresto di emergenza alla rimozione del terminale portatile.

Collegamento alla tensione di alimentazione


Collegare l'alimentazione esterna all'adattatore, al cavo di collegamento oppure al cavo esterno (estremità aperta del cavo).

La seguente figura mostra un esempio di alimentazione esterna.




Dispositivo uomo morto

L'interruttore del dispositivo uomo morto si trova sul lato del terminale portatile e può essere collegato ad esempio a un ingresso del PLC oppure a un dispositivo esterno.



L'interruttore del dispositivo uomo morto è un interruttore a tre posizioni (vedi figura seguente).




Quando il cavo esterno non è collegato, i contatti sono sempre aperti, indipendentemente dallo stato dell'interruttore del dispositivo uomo morto.

Interruttore a chiave

L'interruttore a chiave ha due posizioni.

- Chiave nella posizione sinistra: KSW-1 e KSW-C sono collegati.
- Chiave nella posizione destra: KSW-2 e KSW-C sono collegati.

Nell'esempio di collegamento nella figura seguente l'interruttore è nella posizione a sinistra.



Quando il cavo esterno non è collegato, i contatti sono sempre aperti, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore a chiave.
La chiave può essere inserita e rimossa solo quando l'interruttore è posizionato a sinistra.

Assegnazione del segnale di cavi esterni GT11H-C□□

I cavi GT11H-C30, GT11H-C60 e GT11H-C100 hanno 31 fili ed un'estremità aperta. I colori dei cavi a due fili sono disposti come segue.



Etichetta	Segnale		Descrizione / Nota		
	Colore	Mo-	RS-422	RS-232	
Schermatura			FG (schermatura)		Massa apparecchio
bn/ro	A		TXD+ (SDA)	TXD (SD)	
bn/ne	A		TXD- (SDB)	DTR (ER)	
ve/ro	A		RTS+ (RSA)	RXD (RD)	
gr/ne	A		RTS- (RSB)	DSR (DR)	
ar/ro	A		RXD+ (RDA)	RTS (RS)	
ar/ne	A		RXD- (RDB)	CTS (CS)	
gi/ro	A		CTS+ (CSA)	—	
gi/ne	A		CTS- (CSB)	—	
rs/ro	A		SG		Massa segnale
bn/ro	B		SW-COM (attacco comune)		
bn/ne	B		SW1 (tasto funzione 1)		Tasti funzione
ve/ro	B		SW2 (tasto funzione 2)		
gr/ne	B		SW3 (tasto funzione 3)		
rs/ne	A		SW4 (tasto funzione 4)		
nero (vedi nota)			24G (24 V DC -)		24 V DC alimentazione (polo negativo)
viola			ES-1 (ARRESTO D'EMERGENZA)		1. contatto di commutazione (di apertura)
arancione			ES-1 (ARRESTO D'EMERGENZA)		
grigio			ES-2 (ARRESTO D'EMERGENZA)		2. contatto di commutazione (di apertura)
blu			ES-2 (ARRESTO D'EMERGENZA)		
marrone			DSW-1 (dispositivo di uomo morto)		1. contatto di commutazione (di chiusura)
giallo			DSW-1 (dispositivo di uomo morto)		
verde			DSW-2 (dispositivo di uomo morto)		2. contatto di commutazione (di chiusura)
rosso (vedi nota)			DSW-2 (dispositivo di uomo morto)		
bianco			KSW-C (interruttore a chiave)		Attacco comune
nero (vedi nota)			KSW-1 (interruttore a chiave)		Contatto di apertura
azzurro			KSW-2 (interruttore a chiave)		Contatto di chiusura
giallo/verde			—		Non occupato
rosa			—		Non occupato
or/rt	B		SW5 (tasto funzione 5)		Tasti funzione
or/sw	B		SW6 (tasto funzione 6)		
rosso (vedi nota)			24+ (24 V DC +)		24 V DC alimentazione (polo positivo)

NOTA Fili neri e rossi

Per la tensione di alimentazione, il dispositivo di uomo morto (DSW-2) e l'interruttore a chiave (KSW-1) si ricorre a fili neri e rossi.

Grazie alle sezioni differenti (tensione di alimentazione: 0,5 mm², DSW-2 e KSW-1: 0,16 mm²) è quindi possibile escludere un'inversione dei fili.

Terminales de operador de la serie GOT2000

Interfaces Hombre-Máquina

Manual de instalación del Handy GT2505HS-VTBD

N.º de art.: 405152 ES, Versión A, 13022019



Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados

Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los estándares de seguridad de la electrotécnica y de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos. Las manipulaciones en el hardware o en el software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por nuestros especialistas.

Empleo reglamentario

Los terminales de operador de la serie GOT2000 (GT2505HS-VTBD) están destinados exclusivamente a las aplicaciones específicas descritas de manera explícita en el presente manual o en otros manuales. Hay que atenerse a las condiciones de operación indicadas en los manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes. Las manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cualificadas, así como la no observancia de las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden tener como consecuencia graves daños personales y materiales. Solo está permitido utilizar las unidades de extensión y adicionales recomendadas por Mitsubishi Electric. Todo empleo o aplicación distinto o más amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en servicio, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica. En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el manejo seguro y adecuado del dispositivo. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:



PELIGRO:

Advierte de un peligro para el usuario
La no observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la salud del usuario.



ATENCIÓN:

Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos
La no observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia graves daños en el dispositivo o en otros bienes materiales

Otras informaciones

Puede obtenerse gratuitamente vía Internet (<https://es3a.MitsubishiElectric.com/fa/es/>) más información acerca de los terminales de operador de la serie GOT2000 y de la herramienta de configuración MELSOFT GT Works3.

Para cualquier pregunta relativa a la instalación, configuración o funcionamiento de los terminales de operador de la serie GOT2000 descritos en el presente manual, póngase en contacto con la delegación comercial o departamento competentes.

Indicaciones de seguridad

Planificación



PELIGRO

- Una unidad GOT o un cable de conexión defectuosos pueden provocar que una salida no se conecte o desconecte correctamente. Los defectos de la pantalla táctil pueden ser causa de disfunciones de los objetos de entrada, como pulsadores o interruptores. Por este motivo, prevea dispositivos de supervisión en las salidas en las que un defecto pudiera provocar una situación peligrosa. Si no tiene en cuenta esta recomendación, pueden producirse accidentes porque falle la comutación de alguna salida o por otros defectos de funcionamiento.
- Cuando se produzca una anomalía de comunicación entre la GOT y el PLC (incluyendo una interrupción del cable de conexión) ya no se podrá manejar el sistema utilizando la unidad GOT. En un sistema en que se use una unidad de control hay que tener siempre presente la posibilidad de que exista un fallo de comunicación. Los procesos vitales de comunicación no deben por eso estar controlados por la unidad de control. Si no tiene en cuenta esta recomendación, pueden producirse accidentes porque falle la comutación de alguna salida o por otros defectos de funcionamiento.
- No utilice una unidad GOT para visualizar mensajes que tengan como fin avisar de daños graves. Para visualizar o emitir estos avisos se necesitan aparatos independientes u otros dispositivos mecánicos. Si no tiene en cuenta esta indicación, pueden llegar a producirse accidentes porque algún mensaje de aviso no se visualice correctamente.
- El display del GOT es una pantalla táctil analógica resistiva. Si se tocan simultáneamente varios puntos de la indicación, puede producirse un accidente debido a una salida incorrecta o a otras disfunciones.
- Si se modifican programas o parámetros del control (como puede ser un PLC) supervisados por el GOT, hay que llevar a cabo un reset del GOT o desconectar y volver a conectar la tensión de alimentación del aparato tan pronto como sea posible. Si no tiene en cuenta esta recomendación, pueden producirse accidentes porque falle la comutación de alguna salida o por otros defectos de funcionamiento.
- Tome las medidas correspondientes para estar siempre garantizada la seguridad del sistema, incluyendo la del GOT, contra el acceso no autorizado de dispositivos externos a través de una red. Para mantener la seguridad frente a accesos no autorizados a través del Internet, tome medidas tales como la instalación de un cortafuegos.



ATENCIÓN

- Instale los cables de señales y de datos por separado de los cables conductores de tensión alterna, alta tensión o corrientes de alta potencia. La distancia mínima con respecto a estos cables asciende a 100 mm. Si se omite esta medida, se pueden producir interferencias que causen a su vez algún defecto de funcionamiento.
- No accione los elementos de mando de la visualización con objetos duros o punzagudos, como por ej. destornilladores o bolígrafos porque de lo contrario podría dañar la pantalla o podría incluso averiar totalmente la visualización.
- Si el GOT está conectado a una red de comunicación externa, dependiendo de la configuración del sistema existen restricciones para el ajuste de la dirección IP. Para detalles al respecto, consulte el siguiente manual: GT2000 – Connection manual.
- Conecte los controles y los dispositivos de red antes de que el GOT se haga cargo de la comunicación para que ya estén listos para la comunicación en ese momento. Si no se tiene esto en cuenta, es posible que se produzcan errores de comunicación en el GOT.

Montaje



PELIGRO

- Desconecte las tensiones externas de suministro del sistema en todos los polos antes de las actividades siguientes:
 - Conectar o desembalar la unidad de control.
 - montaje o retirada del cable de conexión del Handy GOT y del control. Si se incumple esta indicación la unidad de control puede fallar o puede acusar defectos de funcionamiento.
- Apague siempre el interruptor de tensión de servicio de la caja de intercambio poniéndolo en posición de OFF antes de acoplar o retirar una unidad de control. Si una unidad de control se acopla o retira con el voltaje conectado, puede averiarse o producirse fallos de funcionamiento en ella



ATENCIÓN

- Una unidad GOT debe utilizarse únicamente en un entorno que cumpla las condiciones ambientales especificadas en este manual de instalación. La omisión de dicha advertencia puede tener como consecuencia descargas de corriente, incendios, fallos de funcionamiento u otros defectos de la GOT.
- Opere y almacené un GOT en entornos no expuestos a la luz solar directa, a altas temperaturas, al polvo, a una alta humedad del aire ni a vibraciones.

Cableado



PELIGRO

- Antes de realizar el cableado, desconecte la tensión de alimentación del sistema en todos los polos. La omisión de esta medida puede tener como consecuencia descargas de corriente, fallos de funcionamiento u otros defectos de la GOT
- Antes de conectar la tensión de suministro y del primer manejo, hay que cerrar la cubierta trasera de la GOT. Si no tiene en cuenta esta norma pueden producirse descargas de corriente.
- El Handy GOT ha sido diseñado para la operación con tensión continua. Al conectar la tensión de alimentación y de las tensiones para las teclas de función y del interruptor de PARO DE EMERGENCIA, preste atención para respetar los valores permitidos. Si no tiene en cuenta este punto, pueden producirse incendios, fallos del equipo y fallos de funcionamiento.
- Ponga el Handy a tierra a través del borne FG con un cable de puesta a tierra con una sección mínima de 2 mm². La resistencia de tierra puede ser de 100 Ω como máximo. No lleve a cabo una puesta a tierra conjunta con sistemas operados con tensiones mayores. No lleve a cabo una puesta a tierra conjunta con sistemas operados con tensiones mayores. Si no tiene en cuenta este punto, pueden producirse electrocuciones, fallos del equipo y fallos de funcionamiento.
- Tenga cuidado para que no penetren al interior del GOT virutas de metal o restos de cables. Esto podría ser causa de incendios, fallos de funcionamiento o disfunciones.

Cableado



ATENCIÓN

- Al conectar la tensión de suministro, tenga en cuenta la altura y la polaridad del voltaje. Si omite esta precaución, pueden producirse defectos o incluso incendios.
- Los cables conectados al Handy GOT tiene que ser montados en canales de cables o ser fijados de forma segura. La unidad de control o el cable pueden resultar dañados si los cables están sueltos o si se da un tirón accidental de ellos. Los empalmes deficientes pueden ser causa de fallos de funcionamiento
- Para retirar el cable del Handy GOT no debe tirarse del cable mismo. Esto podría producir daños en el Handy GOT o en el cable o pueden presentarse disfunciones debido a una conexión insuficiente.

Funcionamiento de prueba



PELIGRO

- Antes de probar las pantallas de interfaz del usuario (como por ej. activar y desactivar los operandos Bit, cambiar los valores de los operandos de palabra, cambiar los valores reales o nominales de los temporizadores o contadores y modificar los contenidos de memorias buffer), leáse detenidamente el manual de instrucciones y familiarícese con la forma de manejo. Durante el funcionamiento de prueba no cambie nunca los datos de los operandos que dirijan funciones importantes del sistema. Las salidas controladas de modo erróneo u otras disfunciones pueden provocar accidentes.

Puesta en funcionamiento y mantenimiento



PELIGRO

- Cuando la tensión de alimentación esté encendida, no toque los bornes de conexión. Porque podría recibir una descarga eléctrica o dar origen a algún fallo de funcionamiento.
- Conecte la batería correctamente. Está prohibido descargar la batería, I/O desensamblarla, calentarla o cortocircuitarla. No realice ninguna soldadura en la batería ni la arroje al fuego. Por una manipulación equivocada la batería puede calentarse, estallar o inflamarse, lo que, a su vez, podría dar lugar a lesiones o incendios.
- Antes de limpiar o reapretar los tornillos de los bornes, desconecte la tensión de alimentación en todos los polos. Si la tensión de suministro no se desconecta completamente, pueden producirse defectos o fallos de funcionamiento. Los tornillos sueltos pueden causar cortocircuitos o anomalías. Los tornillos apretados en exceso pueden resultar dañados o dañar el propio equipo, originando así también cortocircuitos o anomalías.

Puesta en funcionamiento y mantenimiento



ATENCIÓN

- Cuando la tensión de alimentación esté encendida, no toque los bornes de conexión**
Porque podría recibir una descarga eléctrica o dar origen a algún fallo de funcionamiento.
- No toque ningún componente conductorio o electrónico del aparato porque podría causar desperfectos o malfuncionamiento en él**
- Los cables conectados al Handy GOT tiene que ser montados en canales de cables o ser fijados de forma segura.**
La unidad de control o el cable puede resultar dañado si los cables están sueltos o si se da un tirón accidental de ellos. Los empalmes defectuosos pueden ser causa de fallos de funcionamiento.
- Para retirar el cable del Handy GOT no debe tirarse del cable mismo.**
Al hacerlo se podría dañar la unidad de control o el cable o se podrían producir defectos de funcionamiento debido a un empalme defectuoso.
- No deje caer el GOT y no lo exponga a golpes fuertes.**
Ello podría dar lugar a daños en el GOT.
- Sustituya la batería sólo con una batería de Mitsubishi Electric del tipo GT11-50BAT.**
El empleo de una batería diferente puede dar lugar a un aumento del riesgo de incendio o de explosión.

Funcionamiento



ATENCIÓN

- Al agarrar el Handy GOT para su operación, meta la mano por el lazo de sujeción para evitar que pueda caerse al suelo.**
La longitud de la correa de mano es ajustable.
- Agarre el Handy GOT por la carcasa cuando lo lleve consigo o lo maneje.**
Si el Handy GOT se sujetó por el cable para manejarlo o para llevarlo, es posible que el resulte dañado el equipo mismo o el cable.
- La decisión para emplear el interruptor de PARO DE EMERGENCIA del Handy GOT ha de tomarse teniendo en cuenta la propia evaluación de riesgos.**
- Si se emplea un circuito paralelo (para evitar que se dispare un PARO DE EMERGENCIA al retirar el Handy GOT), es posible que el sistema ya no cumpla con los estándares de seguridad.**
Antes de emplear un circuito tal, compruebe los estándares de seguridad requeridos para su sistema.
- No desconecte el GOT cuando se están escribiendo datos en la memoria (ROM) o en la tarjeta de memoria SD.**
Si no se tiene esto en cuenta, es posible que se corrompan los datos y que el GOT ya no pueda funcionar.

Transporte



ATENCIÓN

- Al transportar las baterías de litio tenga en cuenta la normativa vigente.**
- Antes de trasladar la unidad GOT, desconéctela y verifique la tensión de la batería en la página de pantalla de sistema, "Time setting & display".**
Asegúrese también de que a la batería le quede aún suficiente vida útil (cotejando los datos de la placa de características). Si una GOT se transporta con la batería descargada o con una batería que haya agotado su vida útil, hay peligro de que se pierdan datos durante el transporte.
- La GOT es un aparato de precisión. Tenga cuidado de que no esté expuesta a impactos fuertes durante el transporte, porque si no podrían provocar el fallo total del aparato. Despues del transporte, verifique que la unidad de control siga funcionando perfectamente.**


Sinopsis

Un Handy GOT (en lo sucesivo denominado como GOT) se emplea como terminal de mando en combinación con un PLC o con otros equipos. Constituyen una solución completa en sí misma, con pantalla táctil y teclas de función mecánicas adicionales.

Tipo	Datos técnicos
GT250SHS-VTBD	Visualización: 5,7" (640 x 480 píxeles), LCD TFT a color, 65536 colores, Batería integrada y retroiluminación Alimentación de tensión: 24 V DC

Elementos de mando

Vista delantera




Nº Descripción

①	Interruptor de llave (2 posiciones) Interruptor para la conexión externa directa (contactos libres de potencial)
②	Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA Interruptor para la conexión externa directa (contactos libres de potencial)
③	Visualización
④	Superficie táctil
⑤	Indicación LED de las teclas de función (6 diodos LED) Estos LEDs se encienden o apagan con la comunicación con un control. No es necesario un cableado para el control de este LED.
⑥	Teclas de función 6 pulsadores para la conexión directa externa (contactos equipotenciales)
⑦	LED POWER Se ilumina en azul: Tensión de suministro conectada Emite luz naranja: El salvapantallas está activado Se ilumina intermitentemente con luz naranja/azul: Retroiluminación defectuosa No está encendido: La tensión de suministro está apagada

Vista posterior

Tapa trasera de la carcasa cerrada




Nº Descripción

①	Ojal de suspensión
②	Tornillos de la cubierta posterior de la carcasa
③	Asa manual
④	Cubierta posterior de la carcasa
⑤	Placa de características
⑥	Interruptor de hombre muerto (interruptor para la conexión directa externa (contactos equipotenciales))

Vista posterior

Cubierta posterior abierta de la carcasa



No. Description


①	Batería GT11-50BAT
②	Conexión de batería
③	Interface Ethernet
④	Conexión para la comunicación con el PLC Conector macho para la interfaz ③, ⑤ o ⑦ y para seleccionar una conexión RS232 o RS422 con el PLC. (La interface Ethernet está conectada con el GOT en el estado de entrega.)
⑤	Interfaz RS-232

No. Description

⑥	Conector cuadrado de 37 pines para el cable de conexión
⑦	Para el acoplamiento con el PLC, para la alimentación de tensión de la GOT y para conectar el interruptor.
⑧	Interfaz RS-422/485

Vista de planta

Cubierta de protección de la interfaz cerrada




Nº Descripción

①	Cubierta de protección de las interfaces
②	Cubierta de protección de la interfaz USB y de la tarjeta de memoria SD.

Vista posterior

Vista trasera, cubierta posterior abierta de la carcasa



Nº Descripción

①	LED de estado para la comunicación Ethernet
②	LED2 ● Se envían/reciben datos
③	Interfaz USB (dispositivo) Para la conexión con un PC (conector: USB Mini B)
④	Interfaz USB (Host) Para la transmisión o el backup de datos (conector: USB A)
⑤	Interruptor para el bloqueo de la tarjeta de memoria SD Con este interruptor se puede vetar el acceso de la GOT a la tarjeta de memoria SD antes de sacar la tarjeta. ON: Acceso permitido a la tarjeta SD (no es posible retirar la tarjeta SD.) OFF: Acceso bloqueado a la tarjeta SD (es posible retirar la tarjeta SD.)
⑥	LED de estado para tarjeta SD ● La tarjeta SD está instalada ◆ Se está accediendo a la tarjeta SD ○ La tarjeta SD no está instalada o está instalada, pero puede ser retirada
⑦	Slot para tarjeta de memoria SD

●: LED ON, ◆: LED parpadea, ○: LED OFF

Datos técnicos

Condiciones generales de operación

Característica	Datos técnicos	
Temperatura ambiente	Durante la operación	0 °C hasta +40 °C
	en almacenamiento	-20 °C hasta +60 °C
Humedad ambiental relativa permitida	Durante la operación	10 hasta 90 % (sin condensación)
	en almacenamiento	
Resistencia a los impactos	Según IEC 61131-2	
	Aceleración (Frecuencia)	Media amplitud
Vibración intermitente Ciclo: 10 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z	— (5 hasta 8,4 Hz) 9,8 m/s ² (8,4 hasta 150 Hz)	3,5 mm (5 hasta 8,4 Hz) — (8,4 hasta 150 Hz)
	Vibración constante	— (5 hasta 8,4 Hz) max. 4,9 m/s ² (8,4 hasta 150 Hz)
Según IEC 61131-2		
147 m/s ² (15 g), 3 veces en cada dirección X, Y y Z		
Inmunidad electromagnética	1000 Vpp tensión de ruido, verificada con generador de ruido (1 us de ancho de ruido con una frecuencia de ruido de 3 a 100 Hz)	
Rigidez dieléctrica	500 V AC durante 1 min como mín., entre las conexiones para la tensión de alimentación y la tierra	
Resistencia de aislamiento	Mín. 10 MΩ, comprobado con instrumento de medición de resistencia de aislamiento de 500 V DC (entre las conexiones de la tensión de alimentación y de tierra)	
Puesta a tierra	Puesta a tierra con una resistencia de puesta a tierra de máx. 100 Ω con un cable con una sección mínima de 2 mm ² . Si ello no fuera posible, conecte el cable de puesta a tierra al armario de control.	
Condiciones ambientales	Son gases grasientos, inflamables, sin polvo excesivamente conductivo ni incidencia solar directa (esto vale también para el almacenamiento)	
Altura de montaje ①	0 hasta 2000 m	
Requisitos del lugar de montaje	En el armario de distribución	
Categoría de sobretensión ②	II o menos	
Grado de perturbación ③	2 o menos	
Método de refrigeración	Autorrefrigeración	

① No opere ni almacene un GOT bajo una presión atmosférica mayor a la que hay a una altitud de 0 m. Si no se tiene en cuenta este punto, pueden producirse disfunciones.


② La categoría de sobretensión indica en qué rango está conectado el aparato de la alimentación de tensión de la red eléctrica hasta la máquina. La categoría II se aplica a los aparatos que se proveen de tensión de una red fija. Los aparatos que funcionan con hasta 300 V de tensión tienen una resistencia a la sobretensión de 2500 V.

③ El grado de perturbación es un indicador del nivel de interferencias que el módulo emite al entorno. El grado de perturbación 3 indica que no se generan interferencias. Pero en caso de condensación se pueden producir interferencias inducidas.

Alimentación de tensión


Característica	Datos técnicos	
Tensión	24 V DC (+ 10 %, -15 %)	
Consumo de potencia	Con carga máxima	8,4 W o menos
	Con la retroiluminación desconectada	7,0 W
Pico de corriente de conexión		Max. 30 A ≤ 2 ms (Temperatura ambiente durante la operación 25 °C, carga máxima)
Tiempo de compensación si falla la tensión de suministro		5 ms o menos

Dimensiones



Conexión

Sinopsis de los cables de conexión



Nº Descripción

①	PLC, variador de frecuencia, servoamplificador, etc.
②	Cable de conexión al PLC Este cable une el adaptador de cable con un control. El tipo del cable depende del control empleado. ①
③	Caja de transferencia El adaptador de cable alimenta el Handy GOT con tensión y transmite señales de los interruptores del Handy GOT.
④	GT11H-CNB-37S Para una conexión serie GT16H-CNB-37S Para una conexión Ethernet GT16H-CNB-42S Para una conexión serie o Ethernet
⑤	Cable externo Este cable une el Handy GOT con el adaptador de cable. GT11H-C30-37P Longitud: 3,0 m Para adaptador de cable GT16H-CNB-37S o GT11H-CNB-37S o para un cable de conexión. GT11H-C60-37P Longitud: 6,0 m GT11H-C100-37P Longitud: 10,0 m GT14H-C30-42P Longitud: 3,0 m GT14H-C60-42P Longitud: 6,0 m Para adaptador de cable GT16H-CNB-42S GT14H-C100-42P Longitud: 10,0 m
⑥	Cable de unión al PLC Un cable unión empalma un cable externo con un control. Este cable depende del controlador utilizado y es competencia del usuario proporcionarlo. Para un PLC MELSEC están disponibles los cables siguientes: GT11H-C15R4-8P Para conectar un PLC FX, RS422, conexión al PLC: Conector macho MINI-DIN, 8 polos, longitud: 1,5 m GT11H-C15R4-25P Para conectar una CPU A/QnA, RS422, conexión al PLC: Conector macho SUB D de 25 polos, longitud: 1,5 m GT11H-C15R2-6P Para la conexión de una CPU del sistema Q de MELSEC, RS-232, conexión al PLC: Conector macho MINI-DIN, 8 polos, longitud: 1,5 m
⑦	Cable externo (terminal abierto del cable) Para conectar directamente una unidad de control manual a un controlador. GT11H-C30 Longitud: 3,0 m GT11H-C60 Longitud: 6,0 m GT11H-C100 Longitud: 10,0 m

① Para detalles al respecto, consulte el siguiente manual: GOT2000 Series Handy GOT Connection Manual for GT Works3 Version 1.

Selección de una conexión RS232, RS422/485 o Ethernet

El GT2505HS-V puede conectarse a controles con una interfaz RS232, RS422/485 o Ethernet. La selección del tipo de conexión se lleva a cabo mediante el conector para la comunicación PLC en la parte trasera del GOT. Las hembrillas son accesibles después de retirar la cubierta trasera (ver "Vista posterior" en la página anterior).

En el estado de entrega del GOT está seleccionada la comunicación.

Los tipos de conexión disponibles dependen del cable externo empleado.

GT14H-C30-42P: Conexión Ethernet

GT11H-C60-37P: Conexión RS232 o RS422

GT11H-C100-37P: Conexión RS232 o RS422

- Si ha de cambiarse el tipo de conexión, asegúrese de que está desconectada la tensión de alimentación del Handy GOT antes de desconectar o de conectar el conector para la comunicación con el PLC detrás de la tapa trasera de la carcasa.


Si se desconecta o conecta el conector sin haber desconectado antes la tensión de alimentación del Handy GOT, entonces se presentan disfunciones. El tipo de conexión seleccionado (Conexión RS232, RS422/485 o Ethernet) se activa cuando se conecta la tensión de alimentación del Handy GOT.

- Con la cubierta trasera cerrada, el conector es visible a través de la ventana. De este modo es posible comprobar el tipo de conexión sin tener que abrir la cubierta del Handy GOT.

Conexión del cable externo

① Asegúrese de que esté desconectada la tensión de alimentación (de 24 V DC) que reciba el cable externo.


② Alinee el conector del cable externo con la ranura de la GOT de tal modo que las dos marcas triangulares se situén una frente a otra y luego inserte el conector en la ranura. (La conexión de enchufe queda entonces bloqueada.)




Retirar el cable externo

① Asegúrese de que esté desconectada la tensión de alimentación (de 24 V DC) que reciba el cable externo.

② Gire la clavija del cable externo hacia la izquierda y tire a la vez de ella.



Conexión de los interruptores




NOTA Conexión del interruptor de PARO DE EMERGENCIA
Los contactos internos ES1B, ES2B y ES3B del adaptador de cable GT16H-CNB-42S están cerrados cuando el interruptor de tensión de servicio del adaptador de cable está en la posición OFF o el adaptador de cable no es alimentado con tensión (el LED Power está apagado). Si se emplea el adaptador de cable GT11H-CNB-37S o GT16H-CNB-37S, el usuario tiene que prever un circuito fuera del adaptador de cable que evite que se dispare un PARO DE EMERGENCIA al retirar el Handy GOT.

Conexión de la tensión de alimentación


Conecte la fuente de alimentación externa al adaptador de cable, al cable de conexión o al cable externo (extremo de cable abierto).

La siguiente figura muestra un ejemplo de una fuente de alimentación externa.




Interruptor de hombre muerto

El interruptor de hombre muerto se encuentra a un lado del Handy GOT y puede conectarse por ejemplo a una entrada del PLC o a un dispositivo externo.



El interruptor de hombre muerto es un interruptor con tres posiciones (ver la siguiente figura)




Si no está conectado el cable externo, los contactos siempre están abiertos independientemente de la posición del interruptor de hombre muerto.

Interruptor de llave

El interruptor de llave tiene dos posiciones.

- Llave en la posición izquierda: KSW-1 y KSW-C conectados.
- Llave en la posición derecha: KSW-2 y KSW-C conectados.


En el ejemplo de conexión de la siguiente figura, el interruptor está en la posición izquierda



Si no está conectado el cable externo, los contactos siempre están abiertos independientemente de la posición del interruptor de llave. La llave sólo puede meterse y sacarse con el interruptor en la posición izquierda.

Asignación del cable externo GT11H-C□□

Los cables GT11H-C30, GT11H-C60 y GT11H-C100 tienen 31 conductores y un extremo abierto. En los alambres de dos colores, los colores se asignan como sigue



Código	Señal	Descripción / Observaciones	
Color	Tipo	RS -422	RS -232
Apantallamiento		FG (blindaje)	Masa del dispositivo
bl/ro	A	TXD+ (SDA)	TXD (SD)
bla/neg	A	TXD- (SDB)	DTR (ER)
gr/ro	A	RTS+ (RSA)	RXD (RD)
gr/neg	A	RTS- (RSB)	DSR (DR)
nar/ro	A	RXD+ (RDA)	RTS (RS)
na/neg	A	RXD- (RDB)	CTS (CS)
am/ro	A	CTS+ (CSA)	—
am/ne	A	CTS- (CSB)	—
ros/ro	A	SG	Masa de señales
bl/ro	B	SW-COM (conexión común)	Teclas de función
bla/neg	B	SW1 (Tecla de función 1)	
gr/ro	B	SW2 (Tecla de función 2)	
gr/neg	B	SW3 (Tecla de función 3)	
ro/ne	A	SW4 (Tecla de función 4)	
Negro (véase la indicación)		24G (24 V DC -)	Suministro de tensión 24 V DC (polo negativo)
Violeta		ES-1 (interruptor de PARADA DE EMERGENCIA)	1. Contacto de conmutación (de apertura)
Naranja		ES-1 (interruptor de PARADA DE EMERGENCIA)	
Gris		ES-2 (interruptor de PARADA DE EMERGENCIA)	2. Contacto de conmutación (de apertura)
Azul		ES-2 (interruptor de PARADA DE EMERGENCIA)	
Marrón		DSW-1 (interruptor de hombre muerto)	1. Contacto de comunicación (contacto de cierre)
Amarillo		DSW-1 (interruptor de hombre muerto)	
Verde		DSW-2 (interruptor de hombre muerto)	2. Contacto de comunicación (contacto de cierre)
Rojo (véase la indicación)		DSW-2 (interruptor de hombre muerto)	
Blanco		KSW-C (interruptor de llave)	Conexión común
Negro (véase la indicación)		KSW-1 (interruptor de llave)	Contacto de apertura
Azul claro		KSW-2 (interruptor de llave)	Contacto de cierre
Verde amarillo		—	No ocupado
Rosa		—	No ocupado
nar/ro	B	SW5 (Tecla de función 5)	Teclas de función
na/neg	B	SW6 (Tecla de función 6)	
Rojo (véase la indicación)		24+ (24 V DC +)	Suministro de tensión de 24 V DC (polo positivo)

NOTA Cables negros y rojos

Para la tensión de suministro, el interruptor de hombre muerto (DSW-2) y el interruptor de llave (KSW-1) se utilizan conductores negros y rojos.

Però com tenen seccions distintes de cable (la tensió de suministre: 0,5 mm², DSW-2 y KSW-1: 0,16 mm²) los cables no se puede confundir.

Панели оператора GOT2000

Интерфейсы человек-машина

Руководство по установке панелей GT2505HS-VTBD

Арт. №: 405152 RUS, Версия A, 13022019



Указания по безопасности

Только для квалифицированных специалистов

Данное руководство по установке адресовано исключительно квалифицированным специалистам, получившим соответствующее образование и знающим стандарты безопасности в области электротехники и техники автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять аппаратуру разрешается только квалифицированному специалисту, получившему соответствующее образование. Вмешательство в аппаратуру и программное обеспечение нашей продукции, не описанные в этом или иных руководствах, разрешены только специалистам компании Mitsubishi Electric.

Использование по назначению

Панели оператора серии GOT2000 (GT2505HS-VTBD) предназначены только для тех областей применения, которые описаны в данном руководстве по установке или в других руководствах. Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения общих условий эксплуатации, указанных в руководствах. Продукция разработана, изготовлена, проверена и задокументирована с соблюдением норм безопасности. Неквалифицированные вмешательства в аппаратуру или программное обеспечение, либо игнорирование предупреждений, содержащихся в этом руководстве или нанесенных на саму аппаратуру, могут привести к серьезным травмам или материальному ущербу. Разрешается использовать только дополнительные приборы, рекомендованные компанией Mitsubishi Electric. Любое иное использование, выходящее за рамки сказанного, считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке аппаратуры должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к специальному случаю применения.

В этом руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопасного обращения с прибором. Отдельные указания имеют следующее значение:



ОПАСНОСТЬ:

Предупреждение об опасности для пользователя. Несоблюдение указанных мер предосторожности может создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.



ВНИМАНИЕ:

Предупреждение об опасности для аппаратуры. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезным повреждениям аппарата или иного имущества.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о панелях оператора серии GOT2000 и средстве конфигурирования MELSOFT GT Works3 можно бесплатно скачать с сайта Mitsubishi Electric (<https://ru3a.MitsubishiElectric.com/fa/ru/>).

Если возникнут вопросы по установке, конфигурированию и эксплуатации панелей оператора, а также в случае выявления любой неисправности обратитесь в ваше региональное торговое представительство или к нашему региональному торговому партнеру. Страна изготовления Япония.

Указания по безопасности

Конструкция



ОПАСНОСТЬ

- Неисправности панели или проводки могут стать причиной того, что выходные сигналы будут постоянно включены или выключены.
Дефекты сенсорного экрана могут привести к неправильному функционированию элементов ввода, например, экранных кнопок или выключателей.
Во избежание серьезных аварий для проверки выходных сигналов должна быть предусмотрена внешняя цепь контроля.
Несоблюдение данного требования может привести к аварии вследствие ложного выходного сигнала или неисправности.
- Если происходит сбой связи в процессе контроля с помощью панели оператора, связь между панелью и модулем ЦПЛК прерывается, и панель не работает. В системе, где применяется панель оператора, должна быть предусмотрена возможность управления основными операциями с помощью других переключателей на случай сбоя связи с панелью.
Несоблюдение данного требования может привести к аварии вследствие ложного выходного сигнала или неисправности.
- Не используйте панель оператора в качестве устройства предупреждения – это может привести к аварии. Вместо этого должно быть независимое резервное устройство или средство механической блокировки, обеспечивающее соответствующее предупреждение.
Несоблюдение данного требования может привести к аварии вследствие ложного выходного сигнала или неисправности.
- Дисплей панели GOT представляет собой аналогово-резистивный сенсорный экран.
Одновременное прикосновение к нескольким точкам дисплея может привести к несчастным случаям вследствие неправильного вывода сигналов или неполадок.
- После изменения программ или параметров системы управления (например, контроллера), к которой подключена панель GOT, необходимо выполнить сброс панели GOT или как можно скорее выключить и снова включить ее питание.
Несоблюдение данного требования может привести к аварии вследствие ложного выходного сигнала или неисправности.
- Примите надлежащие меры для обеспечения безопасности системы, включающей в себя панель GOT. Среди прочего, предотвратите недозволенный доступ с внешних устройств через коммуникационную сеть.
Для защиты от недозволенного доступа через интернет примите такие меры как установка межсетевого экрана (файервола).



ВНИМАНИЕ

- Не укладывайте кабели управления и связи вместе с высоковольтной или иной проводкой. Данные провода следует укладывать отдельно на расстоянии не менее 100 мм от остальной проводки.
Несоблюдение данного требования может привести к появлению помех и вызвать сбои в работе.
- Не нажмите на экран панели заостренными предметами, такими как ручка и отвертка. Это может привести к повреждению или отказу экрана.
- Если панель GOT подключена к сети Ethernet, то в зависимости от конфигурации системы имеются ограничения в отношении настройки IP-адреса.
Более подробная информация имеется в следующем руководстве: *GT2000 - Connection manual*.
- Прежде чем начинать коммуникацию с панели GOT, включите контроллеры и сетевые устройства, чтобы в момент начала коммуникации они уже были к ней готовы.
Несоблюдение этого требования может привести к ошибке коммуникации в панели GOT.

Монтаж



ОПАСНОСТЬ

- Отключайте все фазы внешнего питания системы перед монтажом или снятием следующих элементов:
 - панель оператора;
 - соединительный кабель между панелью оператора и контроллером.
 Несоблюдение данного требования может привести к отказу из-за неисправности устройства.
- Перед подключением или отключением панели оператора обязательно выключайте питание выключателем на коммутационной коробке.
В случае подключения или отключения панели оператора под напряжением может произойти ее повреждение или возникнуть неисправность.



ВНИМАНИЕ

- Эксплуатируйте панель оператора только в окружающих условиях, указанных в данном документе.
Несоблюдение данного требования может привести к поражению током, пожару или неисправности, а также к повреждению устройства или сбоям в его работе.
- Эксплуатируйте и храните панель GOT в условиях без прямого солнечного света, высоких температур, пыли, высокой влажности воздуха и вибраций.

Выполнение электропроводки



ОПАСНОСТЬ

- Перед выполнением монтажа электропроводки отключайте все фазы внешнего питания системы.
Несоблюдение данного требования может привести к поражению током, повреждению устройства или его неисправности.
- Прежде чем включать питание и приступать к работе после монтажа электропроводки, обязательно установите на панель оператора заднюю крышку, иначе может произойти поражение током.
- Панель GOT рассчитана на питание постоянным напряжением. При подключении питания, а также напряжений для функциональных клавиш и аварийного выключателя обращайте внимание на соблюдение допустимых значений. Несоблюдение этого требования может привести к взорваннию или неправильному функционированию.
- Заземлите панель через вывод FG проводом с поперечным сечением не меньше 2 mm^2 . Сопротивление заземления не должно превышать 100 Ω .
Не делайте общее заземление с системами, работающими с более высокими напряжениями.
Несоблюдение этого требования может привести к поражению электричеством или неправильному функционированию.
- Следите за тем, чтобы в панель не проникли стружки от сверления или кусочки проводов.
Это может привести к взорваннию, выходу из строя или неправильному функционированию.

Выполнение электропроводки



ВНИМАНИЕ

- Подключение питания к панели следует выполнять только после проверки соответствия подводимого напряжения спецификации панели, а также состояния самой проводки и клемм. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или отказу.
- Подключенные к панели кабели следует проложить в кабельных каналах или надежно закрепить.
Несоблюдение данного требования может привести к повреждению устройства или проводов, если незакрепленный провод будет случайно задет, или стать причиной неисправности из-за ненадежного контакта.
- Отсоединяя разъем кабеля от панели, нельзя тянуть за кабель. Это может привести к повреждению панели или кабеля, а также к неправильному функционированию из-за ненадежных соединений.

Проверка работы



ОПАСНОСТЬ

- Прежде чем приступить к выполнению операций для проверки работы экрана монитора (таких как включение и отключение битового регистра, изменение текущего значения регистра типа «Word», изменение настроек и текущих значений таймера или счетчика, изменение текущего значения буферной памяти), внимательно прочтите данный документ, чтобы ознакомиться с методикой выполнения операций.
В ходе проверки не изменяйте данные регистров, используемых для выполнения основных операций системы. Это может привести к аварии вследствие ложного выходного сигнала или неисправности.

Запуск и обслуживание



ОПАСНОСТЬ

- Не касайтесь клемм, когда подано питание.
Это может привести к поражению током или неисправности.
- Подключите батареи надлежащим образом. Батареи нельзя полностью разрядить, разбирать, нагревать, закорачивать, паять и бросать в огонь. Неправильное обращение может привести к перегреву, взрыву или воспламенению батареек и стать причиной травмы
- Перед чисткой или подтягиванием винтовых клемм обязательно отключите все фазы внешнего питания.
Если не отключить все фазы питания, может возникнуть отказ или неисправность устройства.
Слабая затяжка может стать причиной короткого замыкания или неисправности. Чрезмерная затяжка может стать причиной короткого замыкания или неисправности вследствие повреждения клемм или устройства

Запуск и обслуживание



ВНИМАНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство. Это может привести к отказу, неисправности, травме или пожару.
- Не касайтесь токопроводящих частей и электронных элементов устройства. Это может привести к неисправности или отказу устройства.
- Подключенные к панели кабели следует проложить в кабельных каналах или надежно закрепить. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению устройства или проводов, если незакрепленный провод будет случайно задет, или стать причиной неисправности из-за недостаточного контакта.
- Отсоединяя разъем кабеля от панели GOT, нельзя тянуть за кабель. Это может привести к повреждению устройства или провода или стать причиной неисправности из-за недостаточного контакта.
- Не роняйте панель GOT и не подвергайте ее ударам. Это может привести к повреждениям панели GOT.
- Замените батарею только батареей типа GT11-50BAT производства Mitsubishi Electric. Использование другой батареи может увеличить риск возгорания или взрыва.

Работа



ВНИМАНИЕ

- Если при пользовании панелью GOT вы держите ее в руках, то проденьте руку через петлю с задней стороны панели, чтобы предотвратить ее падение. Длина ручного ремня регулируется.
- При ношении или использовании панели держите ее за корпус. Удержание панели за кабель при ее ношении или использовании может привести к повреждению панели или кабеля.
- Выполните оценку рисков и примите решение, применять ли аварийный выключатель панели GOT.
- Если вы применяете параллельную схему (чтобы предотвратить срабатывание аварийного выключения при отсоединении панели GOT), то такая система, возможно, более не соответствует стандартам безопасности. Прежде чем применять такую схему, выясните стандарты безопасности, относящиеся к вашей системе.
- Во время записи данных в память (ROM) или на карту памяти SD не выключайте панель GOT. От этого данные могут повредиться и панель GOT перестанет работать.

Транспортировка



ВНИМАНИЕ

- При транспортировке литиевых батареек соблюдайте действующие правила транспортировки.
- Перед транспортировкой панели оператора включите её питание и убедитесь, что напряжение батареек в норме, проверив его на соответствующем экране. Убедитесь также, что остаточный ресурс батареек достаточный, проверив величину ресурса на паспортной табличке. Если при транспортировке панели оператора напряжение или ресурс батареек будут недостаточными, может произойти потеря резервных данных.
- Панель оператора является прецизионным устройством. Поэтому при транспортировке панели должны быть исключены сильные удары. Несоблюдение данного требования может привести к отказу устройства. После транспортировки проверьте работоспособность устройства.


Краткие сведения

Панель GOT применяется в качестве терминала управления в сочетании с контроллером или иными устройствами. Это универсальный терминал с экраном, снабженным сенсорными кнопками, и механическими клавишами (функциональными) для ввода команд управления оборудованием.

Модель	Технические данные
GT2505HS-VTBD	Экран: 5.7 дюйма (640 x 480 точек), цветной ЖК-дисплей типа TFT, 65536 тонов, встроенная батарея и подсветка Питание: 24 В пост.

Элементы управления


Вид спереди



№	Описание
①	Выключатель с ключом (двупозиционный) Выключатель для непосредственного внешнего подключения (беспотенциальные контакты)
②	Выключатель аварийного останова Выключатель для непосредственного внешнего подключения (беспотенциальные контакты)
③	Экран
④	Сенсорная панель
⑤	Светодиодный индикатор выключателя блокировки Этот светодиод загорается и гаснет при коммуникации с контроллером. Никакие проводные соединения для управления этим светодиодом не нужны.
⑥	Функциональная клавиша 6 выключателей для внешней проводки (с независимыми контактами)
⑦	Светодиод индикации питания Горит синим светом: подача питания в норме. Светится оранжевым: режим энергосбережения Мигает оранжевым/синим: неисправна подсветка Не светится: питание не подано.

Вид сзади


Задняя крышка корпуса закрыта



№	Описание
①	Крючок для крепления панели на стене
②	Винт задней защитной крышки
③	Ремешок
④	Задняя защитная крышка
⑤	Паспортная табличка
⑥	Выключатель блокировки для внешней проводки (с независимыми контактами)

Вид сзади

С открытой задней защитной крышкой




№	Описание
①	Батарея GT11-50BAT
②	Разъем батареи
③	Интерфейс Ethernet
④	Разъем кабеля для подключения контроллера Разъем для ③, ⑤ или ⑦ и выбора способа подключения контроллера (При отправке пульта с завода-изготовителя подключен интерфейс Ethernet).
⑤	Интерфейс RS-232

№	Описание
37	37-полюсный квадратный разъем для соединительного кабеля
6	Для подключения внешнего соединительного кабеля (для контроллера, выключателя и проводки внешнего питания)
7	Интерфейс RS-422/485

Вид сверху


Задняя крышка интерфейса закрыта



№	Описание
①	Задняя крышка интерфейса Крышка интерфейса USB и карты памяти SD.
②	Резьба M3 для монтажа предохранителя выключателя аварийного останова GT14H-50ESCV (опция)

Вид сзади

С открытой задней защитной крышкой



№	Описание
①	Светодиод состояния коммуникации Ethernet LED1 LED2
②	Интерфейс USB (device) Для соединения с компьютером (разъем: гнездо USB типа "Mini-B")
③	Интерфейс USB (host) Для передачи или сохранения данных (разъем: гнездо USB-A)
④	Выключатель для блокировки карты памяти SD Запрещает доступ к SD-карте перед ее извлечением из панели. Включен (ON): доступ к SD-карте разрешен (SD-карту нельзя удалить). Выключен (OFF): доступ к SD-карте заблокирован (SD-карту можно удалить)
⑤	Светодиод состояния SD-карты ● Происходит передача/прием данных ◆ Происходит обращение к SD-карте ○ SD-карта не установлена; или карта установлена, однако ее можно удалить
⑥	Слот карты памяти SD

●: Светодиод светится, ◆: Светодиод мигает, ○: Светодиод не светится.

Технические данные

Общие данные

Параметр	Технические данные	
Temperatura окруж. воздуха	при эксплуатации	От 0 °C до +40 °C
	при хранении	От -20 °C до +60 °C
Относитель- ная влаж- ность воздуха	при эксплуатации	От 10 до 90 % (без конденсации)
	при хранении	Согласно IEC 61131-2
Вибростойкость	Ускорение (частота)	3.5 мм (от 5 до 8.4 Гц)
	Половинная амплитуда	— (от 5 до 8.4 Гц) 9.8 м/с ² (от 8.4 до 150 Гц)
Постоянная вибрация	Прерывистая вибрация	— (от 5 до 8.4 Гц) 9.8 м/с ² (от 8.4 до 150 Гц)
	Постоянная вибрация	1.75 мм (от 5 до 8.4 Гц) макс. 4.9 м/с ² (от 8.4 до 150 Гц)
Ударопрочность	Согласно IEC 61131-2 (147 м/с ² (15 g), по 3 раза в направлениях X, Y и Z)	
Помехоустойчивость	При использовании генератора помех: напряжение помехи – 1000 В (размах), длительность импульса помехи – 1 мкс, частота помехи – от 30 до 100 Гц	
Электрическая прочность	500 В пер. т. в течение 1 минуты между выводами питания и землей	
Сопротивление изоляции	Как минимум 10 МΩ при измерении с помощью измерителя изоляции 500 В пост. т. (между выводами питания и землей)	
Заземление	Заземление с сопротивлением макс. 100 Ω проводом сечением не меньше 2 mm ² . Если это не возможно, подсоедините провод заземления к распределительному шкафу.	
Окружающие условия	Без жироводящих паров, газов, чрезмерных количеств электропроводящей пыли, а также прямых солнечных лучей (это относится и к хранению)	
Высота над уровнем моря при эксплуатации ①	От 0 до 2000 м	
Требования к месту монтажа	В панели управления	
Категория перенапряжения ②	II или менее	
Уровень загрязненности ③	2 или менее	
Метод охлаждения	Пассивный	

① Не эксплуатируйте и не храните панель GOT при более высоком давлении воздуха, чем атмосферное давление на высоте 0 м. Несоблюдение этого требования может привести к неправильному функционированию.


② Категория перенапряжения указывает на диапазон напряжения питания от сети электроснабжения общего пользования до устройства, подключенного к станку. Категория II относится к устройствам, которые получают электропитание от стационарных сетей. Устройства с номинальным напряжением до 300 В выдерживают броски напряжения 2500 В.

③ Показывает объем токопроводящего материала, выбрасываемого в окружающую среду при эксплуатации оборудования. Уровень 2 означает загрязненность только нетокопроводящими частицами. Однако иногда из-за конденсации временно может происходить загрязнение токопроводящими частицами.

Технические данные питания


Параметр	Технические данные	
Напряжение		24 В пост. (+ 10 %, -15 %)
Потребляемая мощность	При макси- мальной нагрузке	8.4 Вт или менее
	При выклю- ченной под- светке	7.0 Вт
Пусковой ток		Макс. 30 А ≤ 2 м/с (работа при температуре окружаю- щего воздуха 25°C, максимальная нагрузка)
Допустимое время выпадения напряжения		не более 5 мс или менее

Размеры



Подключение

Кабели связи



№ Описание

①	Контроллер, преобразователь частоты, сервоусилитель и т. п.
②	Соединительный кабель ПЛК Этот кабель соединяет коммутационную коробку с контроллером. Тип кабеля зависит от используемого контроллера. ①
③	Коммутационная коробка Коммутационная коробка передает питание на панель GOT и сигналы от выключателей панели.
GT11H-CNB-375	Для последовательного соединения
GT16H-CNB-375	Для соединения Ethernet
GT16H-CNB-42S	Для последовательного соединения или Ethernet
④	Внешний кабель Этот кабель соединяет панель GOT с коммутационной коробкой.
GT11H-C30-37P	Длина: 3.0 м Для коммутационной коробки GT16H-CNB-375
GT11H-C60-37P	Длина: 6.0 м или GT11H-CNB-375 или соединительного кабеля.
GT11H-C100-37P	Длина: 10.0 м
GT14H-C30-42P	Длина: 3.0 м Для коммутационной коробки GT16H-CNB-42S
GT14H-C60-42P	Длина: 6.0 м
GT14H-C100-42P	Длина: 10.0 м
⑤	Релейный кабель Релейным кабелем контроллер подключается к внешнему кабелю. Данний кабель обеспечивается пользователем в зависимости от применяемого контроллера. Для ПЛК предусмотрены следующие кабели связи:
GT11H-C15R4-8P	Для подключения ПЛК серии FX, RS-422, боковой разъем ПЛК: 8-контактный MINI-DIN, длина: 1.5 м
GT11H-C15R4-25P	Для подключения ЦП серии A/QnA, RS-422, боковой разъем ПЛК: 25-контактный D-Sub, длина: 1.5 м
GT11H-C15R2-6P	Для подключения центрального процессора MELSEC System Q, RS-232, боковой разъем ПЛК: 6-контактный MINI-DIN, длина: 1.5 м
⑥	Внешний кабель (свободный провод) Для прямого подключения панели к контроллеру.
GT11H-C30	Длина: 3.0 м
GT11H-C60	Длина: 6.0 м
GT11H-C100	Длина: 10.0 м

① Более подробная информация имеется в следующем руководстве: GOT2000 Series Handy GOT Connection Manual for GT Works3 Version1.

Выбор соединения RS-232, RS-422/485 или Ethernet

Пульт GT250HS-V можно подсоединить к контроллерам с помощью интерфейса RS-232, RS-422/485 или Ethernet. Тип соединения выбирается путем подключения разъема для коммуникации с контроллером с задней стороны пульта. Доступ к гнездам открывается после снятия задней крышки. (см. "Вид сзади" на предыдущей странице). При отправке пульта с завода-изготовителя выбрано соединение Ethernet.

Возможные виды соединений зависят от используемого внешнего кабеля.

GT14H-C□□-42P: соединение Ethernet

GT11H-C□□-37P: соединение RS-232 или RS-422

GT11H-C□□: соединение RS-232 или RS-422

- Если требуется изменить тип соединения, то прежде чем отсоединять или подсоединять разъем для коммуникации с контроллером под задней крышкой корпуса убедитесь в том, что напряжение питания пульта выключено.

Отсоединение или подсоединение разъема при включенном питании панели GOT приведет к неправильному функционированию.


Выбранный тип соединения (Соединение RS-232, RS-422/485 или Ethernet) активируется при включении питания панели GOT.

- При закрытой задней крышке разъем виден через окно. Благодаря этому типу соединения можно проверить, не открывая крышку панели.

Подключение внешнего кабеля


- Убедитесь, что выключено питание 24 В пост. для внешнего кабеля.
- Вставьте внешний кабель, совместив метки на частях разъема со стороны панели и кабеля. (при соединении частей разъема он защелкивается.)

В случае GT11H-C□□-37P:
к соединительному кабелю
или коммутационной коробке




Отсоединение внешнего кабеля

- Убедитесь, что выключено питание 24 В пост. для внешнего кабеля.
- Повернув часть разъема с меткой влево, отсоедините часть разъема со стороны кабеля.



Подключение выключателей




ПРИМЕЧАНИЕ Подключение аварийного выключателя

Внутренние контакты ES1B, ES2B и ES3B коммутационной коробки GT16H-CNB-42S замкнуты, если выключатель рабочего напряжения коммутационной коробки находится в положении "Off" или коммутационная коробка не получает электропитания (светоид "Power" не горит). Если применяется коммутационная коробка GT11H-CNB-37S или GT16H-CNB-37S, то пользователь должен предусмотреть вне этой коробки схему, предотвращающую срабатывание аварийного выключения при отсоединении панели GOT.

Подключение напряжения питания


Подключите внешнее питание к коммутационной коробке, соединительному кабелю или внешнему кабелю (свободному концу кабеля).

На рисунке ниже показан пример внешнего питания.



Выключатель блокировки

Кнопка блокировки расположена на боковой поверхности панели. Ее можно подключить, например, ко входу контроллера или внешнему устройству.



Кнопка бдительности представляет собой выключатель с тремя позициями (см. следующую иллюстрацию)




Если внешний кабель не подсоединен, то вне зависимости от положения кнопки бдительности контакты всегда разомкнуты.

Выключатель с ключом

Выключатель с ключом имеет два положения.

- Ключ в левом положении: соединены KSW-1 и KSW-C.
- Ключ в правом положении: соединены KSW-2 и KSW-C.

В примере подключения на следующей иллюстрации выключатель находится в левом положении.



Если внешний кабель не подсоединен, то вне зависимости от положения выключателя с ключом контакты всегда разомкнуты.

Ключ возможно вставлять и вынимать только в левом положении выключателя.

Использование жил внешних кабелей GT11H-C□□

Кабели GT11H-C30, GT11H-C60 и GT11H-C100 со свободными проводами (жгут из 31 провода). Для проводов используется следующая цветовая маркировка.



Маркировка	Обозначение сигнала	Описание
Цвет Тип	RS-422 RS-232	
Экран	FG (экран)	Заземление на корпус
Бел/крас.	A TXD+ (SDA)	Сигналы связи с контроллером
Бел/чер.	A TXD- (SDB)	
Зел/крас.	A RTS+ (RSA)	
Зел/чер.	A RTS- (RSB)	
Оран/крас.	A RXD+ (RDA)	
Оран/чер.	A RXD- (RDB)	
Жел/крас.	A CTS+ (CSA)	
Жел/чер.	A CTS- (CSB)	
Роз/крас.	A SG	Сигнальное заземление
Бел/крас.	B SW-COM (общий)	
Бел/чер.	B SW1 (функция клавиша 1)	Функциональные клавиши
Зел/крас.	B SW2 (функция клавиша 2)	
Зел/чер.	B SW3 (функция клавиша 3)	
Роз/чер.	A SW4 (функция клавиша 4)	
Черный (см. прим. ниже)	24G (24 В пост. -)	Питание 24 В пост. (минусовой полюс)
Пурпурный	ES-1 (выключатель аварийного останова)	1-й контакт (нормально замкнутый)
Оранжевый	ES-1 (выключатель аварийного останова)	
Серый	ES-2 (выключатель аварийного останова)	2-й контакт (нормально замкнутый)
Синий	ES-2 (выключатель аварийного останова)	
Коричневый	DSW-1 (выключатель блокировки)	1-й контакт (нормально разомкнутый)
Желтый	DSW-1 (выключатель блокировки)	
Зеленый	DSW-2 (выключатель блокировки)	2-й контакт (нормально разомкнутый)
Красный (см. прим. ниже)	DSW-2 (выключатель блокировки)	
Белый	KSW-C (выключатель с ключом)	Общий
Черный (см. прим. ниже)	KSW-1 (выключатель с ключом)	Нормально замкнутый контакт
Голубой	KSW-2 (выключатель с ключом)	Нормально разомкнутый контакт
Желто-зеленый	—	Резерв.
Розовый	—	Резерв.
Оран./крас.	B SW5 (функция клавиша 5)	Функциональные клавиши
Оран./чер.	B SW6 (функция клавиша 6)	
Красный (см. прим. ниже)	24+ (24 В пост. +)	Питание 24 В пост. (плюсовой полюс)

ПРИМЕЧАНИЕ Черные и красные провода

Черные и красные провода применяются для подключения напряжения питания, выключателя блокировки (DSW-2) и выключателя с ключом (KSW-1). Данные провода легко отличить по размеру (для питания: 0,5 мм², для DSW-2 и KSW-1: 0,16 мм²).

GOT2000 Serisi Operatör Panelleri

Operatör Panelleri

GT2505HS-VTBD Handy GOT Kurulum Kılavuzu

Ürün Kodu: 405152 TR, Sürüm A, 13022019



Güvenlik Bilgileri

Yalnızca uzman personel için

Bu kılavuz yalnızca uygun eğitimi almış, otomasyon teknolojisinin güvenliği standartlarından tam olarak haberdar olan elektrik teknisyenleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bahsi geçen donanımla ilgili sistem tasarımları, kurulum, bakım, servis ve test işlemleri de dahil olmak üzere tüm çalışmalar yalnızca yürürlükteki otomasyon teknoloji güvenlik standartları ve yönetmelikleri hakkında eksiksiz bilgi sahibi olan, onaylanmış uzmanlığı sahip eğitimi teknisyenler tarafından gerçekleştirilebilir.

Ekipmanın uygun biçimde kullanılması

GOT2000 seri operatör panelleri (GT2505HS-VTBD), yalnızca bu kılavuzda ve diğer kılavuzlarda net biçimde açıklanan belirli uygulamalar için tasarılanmıştır. Lütfen bu kılavuzda belirtilen tüm kurulum ve çalıştırma parametrelerine uymaya ihtiyacın varlığından emin olun. Üst düzeye uygun olarak GOT2000 seri operatör panelleri (GT2505HS-VTBD)

